

CR, CRI, CRN

Montážní a provozní návod



Čeština (CZ) Montážní a provozní návod

Překlad originální anglické verze

Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos CR, CRI a CRN, 0,37-75 kW.

Kapitoly 1-4 poskytují informace požadované k bezpečnému rozbalení, instalaci a uvedení výrobku do provozu.

Kapitoly 5-10 poskytují informace o výrobku, servisních pracích, hledání chyb a likvidaci výrobku.

OBSAH

	Strana
1. Obecné informace	2
1.1 Prohlášení o nebezpečnosti	2
1.2 Poznámky	2
2. Příjem výrobku	3
2.1 Přeprava výrobku	3
2.2 Vybalení výrobku	3
2.3 Kontrola výrobku	3
2.4 Zvedání výrobku	3
3. Instalace výrobku	4
3.1 Mechanická instalace	4
3.2 Elektrická připojka	10
4. Spouštění výrobku	13
4.1 Záběh hřídelového upcpávky	13
4.2 Četnost zapnutí a vypnutí	14
4.3 Používání výrobku	14
5. Představení výrobku	15
5.1 Identifikace	15
5.2 Určené použití výrobku	16
6. Servis výrobku	16
6.1 Kontaminované výrobky	17
6.2 Servisní dokumentace	17
6.3 Údržba výrobku	17
7. Odstavení výrobku mimo provoz	19
7.1 Ochrana proti mrazu	19
7.2 Trvalé vyřazení výrobku z provozu	19
8. Hledání chyb výrobku	20
9. Technické údaje	22
9.1 Provozní podmínky	22
9.2 Elektrické údaje	24
9.3 Rozměry a hmotnosti	24
10. Likvidace výrobku	24



Před instalací si přečtěte tento dokument.
Při instalaci a provozování je nutné dodržovat místní předpisy a uznávané osvědčené postupy.

1. Obecné informace

1.1 Prohlášení o nebezpečnosti

Symboly a prohlášení o nebezpečnosti uvedená níže se mohou vyskytnout v montážních a instalačních pokynech k výrobkům Grundfos a v bezpečnostních a servisních pokynech.

NEBEZPEČÍ



Označuje nebezpečnou situaci, která (pokud se jí nepředejde) bude mít za následek smrt nebo újmu na zdraví.

VAROVÁNÍ



Označuje nebezpečnou situaci, která (pokud se jí nepředejde) by mohla mít za následek smrt nebo újmu na zdraví.

UPOZORNĚNÍ



Označuje nebezpečnou situaci, která (pokud se jí nepředejde) by mohla mít za následek menší nebo střední újmu na zdraví.

Prohlášení o nebezpečnosti jsou strukturována následujícím způsobem:

SIGNÁLNÍ SLOVO



Popis nebezpečí

Následky ignorování varování.
- Akce, jak nebezpečí předejít.

1.2 Poznámky

Symboly a poznámky uvedené níže se mohou vyskytnout v montážních a instalačních pokynech k výrobkům Grundfos a v bezpečnostních a servisních pokynech.



Tyto pokyny dodržujte pro výrobky odolné proti výbuchu.



Modrý nebo šedý kruh s bílým grafickým symbolem označuje, že je nutná akce, aby se předešlo nebezpečí.



Červený nebo šedý kruh s diagonálním přeškrtnutím, a případně černým grafickým symbolem, označuje, že se akce nesmí provést nebo že musí být zastavena.



Pokud nebudou tyto pokyny dodrženy, mohlo by dojít k poruše nebo poškození zařízení.



Tipy a zařízení k usnadnění práce.

2. Příjem výrobku

2.1 Přeprava výrobku

VAROVÁNÍ

Padající předměty




Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Při přepravě udržujte výrobek ve stabilní a pevné poloze.

- Používejte osobní ochranná zařízení.

0,37-5,5 kW

7,5-22 kW




TM04 0339 0608




TM04 0341 0608

30-45 kW

55-75 kW



TM05 0564 4113



TM04 0341 0608

2.2 Vybalení výrobku

VAROVÁNÍ

Padající předměty



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Při vybalování udržujte výrobek ve stabilní poloze.

- Používejte osobní ochranná zařízení.

2.3 Kontrola výrobku

Před umístěním výrobku provedte následující kroky:

1. Zkontrolujte, že výrobek odpovídá objednávce.
2. Zkontrolujte, zda nejsou patrná viditelná poškození.

Pokud jsou některé součásti poškozené nebo pokud chybí, kontaktujte místní prodejní firmu Grundfos.

2.4 Zvedání výrobku

VAROVÁNÍ

Padající předměty



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Postupujte podle pokynů pro zvedání.
- Použijte zvedací zařízení, které je schváleno pro hmotnost výrobku.
- Během zvedání musí všechny osoby udržovat od výrobku bezpečnou vzdálenost.
- Používejte osobní ochranná zařízení.



Dávejte pozor na to, že těžiště čerpadla se nachází blízko motoru.

Obr. 1 Zdvihací body

V případě čerpadel CR, CRI a CRN s jinými motory než MG nebo Siemens doporučujeme čerpadlo zvedat pomocí popruhů na přírubě motoru.

Při zvedání kompletního výrobku s motorem dodržujte následující instrukce:

- Čerpadlo s motorem o velikosti 0,37-5,5 kW:
Čerpadlo s přírubou motoru zvedejte pomocí popruhů nebo podobného prostředku.
- Čerpadlo s motorem o velikosti 7,5-22 kW:
Čerpadlo zvedejte pomocí šroubů s okem.
- Čerpadlo s motorem o velikosti 30-45 kW:
Čerpadlo zvedejte pomocí šroubů s okem na přírubě motoru.
- Čerpadlo s motorem o velikosti 55-75 kW:
Čerpadlo zvedejte pomocí šroubů s okem na straně motoru.

3. Instalace výrobku

3.1 Mechanická instalace

VAROVÁNÍ

Kontaminace při čerpání pitné vody

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Před použitím čerpadla pro zásobování pitnou vodou čerpadlo důkladně propláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte čerpadlo na pitnou vodu, pokud vnitřní části byly v kontaktu s částicemi nebo látkami, které nejsou vhodné pro vodu určenou k lidské spotřebě.



Čerpadlo musí být instalováno v souladu s vnitrostátními instalačními předpisy a normami.

3.1.1 Zvedání výrobku

VAROVÁNÍ

Padající předměty







Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Postupujte podle pokynů pro zvedání.
- Použijte zvedací zařízení, které je schváleno pro hmotnost výrobku.
- Během zvedání musí všechny osoby udržovat od výrobku bezpečnou vzdálenost.
- Používejte osobní ochranná zařízení.

Pokyny ke zvedání viz kapitola [2.4 Zvedání výrobku](#).

3.1.2 Směrnice pro instalaci

Čerpadlo musí být upevněno k horizontálnímu, rovnému a pevnému základu šrouby přes otvory v základové desce. Při instalaci čerpadla se řídte níže uvedenými informacemi, aby nedošlo k poškození čerpadla.

Ilustrace	Informace
1	 <p>TM02 0013 3800 Šipky na patní části čerpadla ukazují směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem.</p>
2	 <p>TM00 2256 3393 Tyto informace jsou uvedeny na obr. 3 v dodatku: <ul style="list-style-type: none"> instalační délka, rozměry základny, potrubní přípojky, průměr a poloha základových šroubů. </p>
3	 <p>TM01 1241 4097 Čerpadlo může být instalováno ve svislé nebo ve vodorovné poloze. CR, CRN 120 a 150, 75 kW, pouze ve svislé poloze. Dbejte, aby motor nikdy nebyl instalován pod horizontální rovinou horní stranou dolů. Zajistěte dostatečný přívod vzduchu na chladicí ventilátor motoru čerpadla. Motory nad 4 kW musí být podepřeny.</p>
3a	 <p>TM05 7705 1013 Další podpora. Protože těžiště čerpadla je umístěno relativně vysoko, doporučujeme, aby čerpadla namontovaná na lodích, v oblastech s rizikem zemětřesení nebo v soustavách, které je třeba přemístit, byla vybavena případnými podpěrnými držáky. Držáky lze upěvnit mezi motorové lože a lodní přepážku, pevnou stěnu v budově nebo některou tuhou částí.</p>
4	 <p>TM02 0116 3800 K omezení případného hluku z čerpadla doporučujeme umístit na obě strany čerpadla kompenzátoru. Základ postavte a mechanickou instalaci provedte podle popisu v kapitole 3.1.3 Základ. Uzavírací armatury musí být umístěny na obou stranách čerpadla, aby se zabránilo vytečení vody ze soustavy v případě, že bude nutno čerpadlo vyčistit, opravit nebo vyměnit. Čerpadlo musí být vždy opatřeno zpětným ventilem k ochraně proti zpětnému proudění čerpané kapaliny.</p>
5	 <p>TM02 0114 3800 Potrubí montujte tak, aby bylo vyloučeno vytváření vzduchových kapes, zejména na sací straně čerpadla.</p>
6	 <p>TM02 0115 3800 Je nutno instalovat vakuový (podtlakový) ventil, jestliže instalace má jednu z těchto charakteristik:<ul style="list-style-type: none"> U nichž je výtlakné potrubí spádováno směrem dolů od čerpadla. U nichž vzniká nebezpečí tzv. "násoskového efektu". Je nezbytná ochrana proti zpětnému toku čerpaných nečistých kapalin. </p>

3.1.3 Základ

VAROVÁNÍ


Padající předměty

- Smrt nebo závažná újma na zdraví
- Před umístěním udržujte výrobek ve stabilní a pevné poloze.
 - Zajistěte, aby byl základ vhodný pro hmotnost výrobku.

Doporučujeme instalovat čerpadlo na betonový základ, který je dostatečně pevný, aby poskytl trvalé a stabilní podepření celého čerpadla. Tento základ musí být dimenzován tak, aby redukoval vibrace a provozní hlučnost čerpadla na minimum. Betonový základ musí mít absolutně vodorovný povrch.

Čerpadlo umístěte a upevněte na základ. Základová deska čerpadla musí být podepřena celou svou plochou.



Následující pokyny platí při montáži čerpadla ve vertikální i horizontální poloze. Čerpadlo umístěte a upevněte na základ. Viz obr. 2.



Obr. 2 Správná instalace

Doporučená délka a šířka základu jsou uvedeny na obr. 3. Vezměte v úvahu, že délka a šířka základu pro čerpadla s velikostí motoru $\leq 30 \text{ kW}$ musí být o 200 mm větší než základová deska.


Pro čerpadla s velikostí motoru $\geq 37 \text{ kW}$ musí být vždy délka a šířka $1,5 \times 1,5$ ($L_f \times B_f$) metru.



Obr. 3 Základ, vertikální montáž

TM04 0343 0008

Délka a šířka základu musí vždy být o 200 mm větší než délka a šířka čerpadla. Viz obr. 4.



TM05 9579 4113

Obr. 4 Základ, horizontální montáž


Hmotnost základu musí být nejméně 1,5násobkem celkové hmotnosti čerpadla. Minimální výška základu (h_f) může být potom vypočítána:

$$h_f = \frac{M_{čerp.} \times 1,5}{L_f \times B_f \times \delta_{betonu}}$$

Měrná hmotnost (δ) betonu je obvykle vzata 2200 kg/m³.

U instalací, u nichž je velmi důležitý bezhluchý provoz, doporučujeme použít základ s hmotností až pětkrát vyšší než je hmotnost čerpadla.


Základ musí být opatřen kotevními šrouby pro upevnění základové desky. Viz obr. 5.



TM03 4589 2206

Obr. 5 Šroub v základu

Jestliže jsou základové šrouby připraveny na stanovišti, umístěte čerpadlo na základ. Potom základovou desku podle požadavky vyrovnejte pomocí podložek, aby byla zcela v horizontální poloze. Viz obr. 6.




Obr. 6 Vyrovnání pomocí podložek

3.1.4 Tlumení vibrací


Odstranění provozní hlučnosti a vibrací se nejlépe dosáhne u betonových základů použitím tlumicích podložek a kompenzátorů.

Pokud použijete tlumící podložky, umístěte je pod základ. Čerpadla s motory o velikosti ≤ 30 kW mohou použít tlumící podložky, jak je uvedeno na obr. 7.

Pro čerpadla s motory o velikosti ≥ 37 kW použijte desky z materiálu Sylomer®, jak je ukázáno na obr. 8.



Obr. 7 Čerpadlo na tlumících podložkách



Obr. 8 Čerpadlo na desce z materiálu Sylomer®

3.1.5 Venkovní instalace

V případě venkovního umístění čerpadla doporučujeme opatřit motor krytem proti dešti. Také doporučujeme otevřít jeden z vypouštěcích otvorů v přírubě motoru.

3.1.6 Utahovací momenty

VAROVÁNÍ

Expanze těsnění příruby

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Šrouby příruby utáhněte podle hodnot utahovacích momentů uvedených v montážním a provozním návodu.


V tabulkách jsou uvedeny doporučené momenty pro šrouby základové desky a šrouby příruby.

Kvalita šroubů musí být minimálně třídy 8,8.

CR, CRI, CRN	Základna [Nm]	Šrouby příruby [Nm]		
		Velikost šroubu	DIN, JIS, ANSI	Ovál
1s-5	40	M10	-	50-60
		M12	60	-
10-20	50	M12	60	60-70
		M16	100	70-80
32-150	70	M20	150	-
		M24	200	-

3.1.7 Sily a utahovací momenty na přírubě

Jestliže všechna zatížení nedosahují maximální dovolené hodnoty uvedené v tabulkách níže, jedna z těchto hodnot může přesahovat normální limit. Další informace získáte od společnosti Grundfos.



Obr. 9 Sily a utahovací momenty na přírubě

Směr Y: Sání nebo výtlak

Směr Z: Směr k ucpávkové komoře

Směr X: 90 ° od sání nebo výtlaku

Následující tabulky představují hodnoty odpovídající příslušné kvalitě materiálu.

Limity síly

Příruba, DN [mm]	Typ	CR - Těleso čerpadla z litiny			CRI, CRN - Těleso čerpadla z korozivzdorné oceli		
		Síla, směr Y [N]	Síla, směr Z [N]	Síla, směr X [N]	Síla, směr Y [N]	Síla, směr Z [N]	Síla, směr X [N]
25/32	1s-5	338	394	319	675	788	638
40	10	413	469	375	825	938	750
50	15 a 20	563	581	506	1125	1163	1013
65	32	694	788	638	1388	1575	1275
80	45	938	769	844	1875	1538	1688
100	64 a 90	1256	1013	1125	2513	2025	2250
125/150	120 a 150	1256	1013	1125	2513	2025	2250

Limity utahovacího momentu

Příruba, DN [mm]	Typ	CR - Těleso čerpadla z litiny			CRI, CRN - Těleso čerpadla z korozivzdorné oceli		
		Uyahovací moment, směr Y [Nm]	Uyahovací moment, směr Z [Nm]	Uyahovací moment, směr X [Nm]	Uyahovací moment, směr Y [Nm]	Uyahovací moment, směr Z [Nm]	Uyahovací moment, směr X [Nm]
25/32	1s-5	300	175	125	600	350	250
40	10	400	275	200	800	550	400
50	15 a 20	450	325	250	900	650	500
65	32	500	350	300	1000	700	600
80	45	325	400	550	650	800	1100
100	64 a 90	375	475	625	750	950	1250
125/150	120 a 150	375	475	625	750	950	1250

3.1.8 Umístění svorkovnice

Svorkovnici je možno natočit do jedné ze čtyř poloh odstupňovaných v krocích 90 °. Dodržujte tento postup:

1. Pokud je to nutné, sejměte kryty spojky. Spojku nedemontujte.
2. Vyšroubujte šrouby připevňující motor k čerpadlu.
3. Motor otočte do požadované polohy.
4. Nasaděte a zašroubujte šrouby.
5. Nasaděte kryty spojky.

Elektrické sítové připojení čerpadla je nutno provést podle schématu zapojení umístěného na krytu svorkovnice.

3.2 Elektrická přípojka



Elektrické připojení provádějte podle návodu k motoru.

Elektrické připojení musí provést výhradně odborník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací v souladu s místními předpisy.

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Před zahájením prací na výrobku vypněte bezpodmínečně přívod napájecího napětí a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí.
- Čerpadlo musí být připojeno k externímu síťovému vypínači umístěnému v blízkosti čerpadla a k ochrannému jističi motoru nebo frekvenčnímu měniči CUE. Zajistěte, aby bylo možno uzamknout síťový vypínač v poloze VYP (odpojeno). Typ a požadavky dle specifikace normy EN 60204-1, 5.3.2.



VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Proti přetížení musí být motor chráněn externím ochranným jističem s vypínací třídou IEC 10 nebo 20.
- Grundfos doporučuje vypínací třídu 20.
- Proud ochranného jističe motoru musí být nastaven podle jmenovitého proudu motoru uvedeného na typovém štítku motoru.



Zvažte, zda je nutno nainstalovat spínač nouzového vypnutí.

Hodnoty napájecího napětí a frekvence jsou vyznačeny na typovém štítku čerpadla. Ujistěte se, že motor je vhodný pro napájecí napětí, na které bude použit, a připojení svorkovnice motoru je správné. Schéma zapojení najdete ve svorkovnici motoru.

3.2.1 Kabelový přívod / průchodka se závitem


Všechny motory jsou dodávány bez kabelových průchodek se závitem. Tabulka níže ukazuje počty a velikosti otvorů pro kabelové průchody svorkovnice podle normy EN 50262.

Motor [kW]	Počet a velikost kabelových průchodek	Popis
0,25- 0,55	2 x M20 x 1,5	Otvory mají připraveny závity a jsou uzavřeny vylamovacími kabelovými průchodkami.
0,75- 3,0	2 x M20	Otvory jsou uzavřeny vylamovacími kabelovými průchodkami.
4,0-7,5	4 x M25	Otvory jsou uzavřeny vylamovacími kabelovými průchodkami.
11-22	2 x M20 4 x M40	Otvory jsou uzavřeny vylamovacími kabelovými průchodkami.
30-45	2 x M50 x 1,5	Zaslepovací zátka.
55-75	2 x M63 x 1,5	Zaslepovací zátka.


3.2.2 Trojfázové připojení

Sítový přívod [V]		
	Zapojení do trojúhelníka	Zapojení do hvězdy
50 Hz	220-240	/ 380-415
	380-415	/ 660-690
60 Hz	220-277	/ 380-480 ¹⁾
	380-480	/ 660-690

1) 60 Hz motory, 0,37-1,1 kW: 220-277 / 380-440 V.



Obr. 10 Zapojení do trojúhelníka




Obr. 11 Zapojení do hvězdy


Jestliže je motor vybaven snímači PTC nebo kontakty PTO, připojení musí odpovídat schématu zapojení ve svorkovnici.

Trojfázové motory musí být připojeny k ochrannému jističi motoru.


3.2.3 Jednofázové připojení




Obr. 12 Připojení, 220-230 V, 0,37-0,75 kW



Obr. 13 Připojení, 240 V, 0,37-0,75 kW



Obr. 14 Připojení, 220-230 V, 1,1-2,2 kW



Obr. 15 Připojení, 240 V, 1,1-2,2 kW

Jednofázové motory Grundfos mají vestavěný termospínač a nevyžadují již žádnou ochranu motoru.

3.2.4 Provoz s frekvenčním měničem

Třífázové motory můžete použít k provozu s frekvenčním měničem při splnění následujících podmínek. Tato kapitola se týká motorů definovaných ve směrnici IEC 60034.

3.2.5 Všeobecně

Všechny motory používané s frekvenčními měniči chráňte před napěťovými špičkami a dU/dt v souladu se směrnicí IEC 60034-17. Grundfos doporučuje pro motory od velikosti rámu 225 (45 kW / 2pólové, 30 kW / 4pólové a 22 kW / 6pólové) použít izolovaná ložiska.

3.2.6 Podmínky závislé na síťovém napětí

200-240 V

Pro motory pracující s frekvenčním měničem se síťovým zdrojem napájecího napětí do 240 V nejsou požadovány žádné výstupní filtry.

380-500 V

Pro motory pracující s frekvenčním měničem s délkou kabelu motoru menší než 25 metrů a síťovým zdrojem napájecího napětí do 460 V není vyžadována žádná další motorová ochrana proti napěťovým špičkám. Pro motory pracující s frekvenčním měničem s délkou kabelu motoru větší než 25 metrů nebo síťovým zdrojem napájecího napětí nad 460 V jsou nutné sinusové filtry.

500 V a vyšší

U motorů s vyznačeným napětím 500 V nebo vyšším vždy použijte sinusové filtry.



Jako volitelné řešení mohou být dodávány motory se zesílenou izolací. Tyto motory jsou v souladu se směrnicí IEC 60034-25, a proto nepotřebují sinusové filtry. To nemá vliv na požadavek izolovaných ložisek od velikosti rámu 225.

Výjimka

- Motory Grundfos typů MG 71 a MG 80 (do 1,1 kW / 2-pólové a do 0,75 kW / 4-pólové), určené pro provoz při napájecím napětí do 440 V včetně, bez mezifázové izolace proti napěťovým špičkám, musí být chráněny proti napěťovým špičkám nad 650 V mezi přívodními připojovacími svorkami.
- Pokud použijete modely MG 71 a MG 80 bez mezifázové izolace pro vstupní napětí nad 240 V, je nutno na výstupu frekvenčního měniče použít sinusové filtry.

Modely MG 71 a MG 80 s mezifázovou izolací pro použití s pohony s proměnlivou frekvencí jsou k dispozici jako standardní produkty.

Motory dodávané společností Grundfos

Všechny třífázové motory MG s mezifázovou izolací mohou být připojeny na frekvenční měnič.

Použití motorů od jiných dodavatelů než Grundfos

Kontaktujte Grundfos nebo výrobce motoru.

3.2.7 Mezifázová izolace, MG 71 a 80

Motory MG o velikosti rámu 71 a 80 nejsou standardně vybaveny mezifázovou izolací. Tyto motory nejsou vhodné pro provoz s frekvenčním měničem, protože nejsou chráněny proti napěťovým špičkám způsobeným provozem frekvenčního měniče. Mezifázovou izolací jsou vybaveny pouze motory se jmenovitým napětím nejméně 460 V.



Provoz motorů MG s frekvenčním měničem bez izolace fáze může způsobit poškození motoru.

Doporučujeme ochranu všech ostatních motorů proti napěťovým špičkám větším než 1200 V při 2000 V/μsec.

Zvýšenou provozní hlučnost a škodlivé napěťové špičky lze omezit použitím LC-filtru umístěného mezi frekvenční měnič a motor.

Další informace získáte od dodavatele frekvenčního měniče nebo dodavatele motoru.

4. Spouštění výrobku

VAROVÁNÍ

Kapaliny způsobující korozi



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ

Toxicke kapaliny



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Horká nebo studená kapalina



Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.
- Při plnění čerpadla kapalinou a jeho odvětrání zjistěte směr výstupu odvětrávacího otvoru.
- Zajistěte, aby vytékající kapalina nezpůsobila poranění osob.




Před spuštěním čerpadla jej napříte kapalinou a řádně odvzdušněte.



Při plnění čerpadla kapalinou a jeho odvětrání zjistěte směr výstupu odvětrávacího otvoru. Zajistěte, aby vytékající kapalina nezpůsobila poškození motoru nebo jiných součástí.



V případě, že čerpadlo běží nasucho, ložiska čerpadla a mechanická ucpávka se mohou poškodit.



TM05 1160 0611 - TM05 8098 1913

Obr. 16 Odvzdušňovací ventil, standardní a volitelné řešení s připojením hadice

Postupujte podle pokynů v dodatku.

CR, CRI, CRN 1s až 5

U těchto čerpadel doporučujeme při spouštění otevřít obtokový ventil. Umístění obtokového ventilu viz obr. 18. Obtokový ventil propojuje sací a výtlakovou stranu čerpadla, aby bylo možno provést postup plnění snadněji. Jakmile se provoz čerpadla ustálí, můžete obtokový ventil zavřít.

Při čerpaní kapalin obsahujících vzduch doporučujeme nechat obtokový ventil otevřený, pokud je provozní tlak nižší než 6 bar.

Jestliže provozní tlak trvale překračuje 6 bar, obtokový ventil uzavřete. Jinak dojde k opotřebení materiálu v otvoru, protože rychlosť kapaliny bude vysoká.

4.1 Záběh hřídelové ucpávky

VAROVÁNÍ

Kapaliny způsobující korozi



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ

Toxicke kapaliny



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Horká nebo studená kapalina



Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



Zajistěte, aby netěsnost nezpůsobila poškození zařízení.

Čelní plochy ucpávek jsou mazány čerpanou kapalinou, což znamená, že tam může být určité množství úniku z hřídelového těsnění. Je-li čerpadlo uvedeno do provozu poprvé nebo když je nainstalována nová hřídelová ucpávka, je potřeba určitá doba, než se únik z ucpávky sníží na přijatelnou úroveň. Potřebná doba záleží na provozních podmínkách, tj. vždy když se provozní podmínky změní, bude zahájeno nové období záběhu.

Za normálních podmínek se unikající kapalina bude vypařovat. Nebude tedy zaznamenán žádny únik.

4.2 Četnost zapnutí a vypnutí

Velikost motoru [kW]	Maximální počet zapnutí za hodinu
0,37 - 2,2	250
3-4	100
5,5 - 11	50
18,5 - 22	40
30	90
37	50
45	80
55	50
75	50

4.3 Používání výrobku

S ohledem na bezpečnost provozu výrobku dodržujte následující věty:

VAROVÁNÍ

Kontaminace při čerpání pitné vody

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Nepoužívejte čerpadlo na pitnou vodu, pokud vnitřní části byly v kontaktu s částicemi nebo látkami, které nejsou vhodné pro vodu určenou k lidské spotřebě.



VAROVÁNÍ

Hluk přenášený vzduchem

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



Viz obr. 4 v dodatku.

VAROVÁNÍ

Příliš vysoký tlak a netěsnost

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Čerpadlo nesmí běžet proti uzavřené armatuře na výtlaku čerpadla.



UPOZORNĚNÍ

Horký nebo chladný povrch

Menší nebo střední újma na zdraví

- Dbejte, aby byl vyloučen náhodný styk osob s horkými nebo chladnými povrhy.

Horké nebo chladné povrhy



UPOZORNĚNÍ


Horká nebo studená kapalina

Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



Obrázek 17 ukazuje, které součásti čerpadla mohou být horké jako čerpaná kapalina.



Obr. 17 Horké nebo chladné povrhy na čerpadle CR, CRI a CRN

Pro údržbu ložisek motoru při teplotě okolí nad 40 °C viz kapitola 10. *Likvidace výrobku*.

5. Představení výrobku

5.1 Identifikace

5.1.1 Typový štítek pro CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 a 20

Příklad	CR	3-	10	X-	X-	X-	X-	XXXX
Typová řada: CR, CRI, CRN								
Jmenovitý průtok v m ³ /h								
Počet oběžných kol								
Kód provedení čerpadla								
Kód potrubní přípojky								
Kód materiálového provedení								
Kód pro pryžové části čerpadla								
Kód hřídelové ucpávky								

5.1.2 Typový štítek pro CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120 a 150

Příklad	CR	32-	2	1-	X-	X-	X-	XXXX
Typová řada: CR, CRN								
Jmenovitý průtok v m ³ /h								
Počet stupňů								
Počet oběžných kol s redukovaným průměrem								
Kód provedení čerpadla								
Kód potrubní přípojky								
Kód materiálového provedení								
Kód pro pryžové části čerpadla								
Kód hřídelové ucpávky								

5.2 Určené použití výrobku

Čerpadla CR, CRI a CRN používajte výhradně v souladu s technickými údaji uvedenými v montážním a provozním návodu.

5.2.1 Použití

Článeková odstředivá in-line čerpadla Grundfos řady CR, CRI a CRN jsou určena pro širokou oblast použití.

CR, CRI, CRN

Čerpadla CR, CRI a CRN jsou vhodná pro dopravu, cirkulaci a zvyšování tlaku studených nebo horkých čistých kapalin.

CRN

Čerpadla CRN se používají v soustavách, ve kterých všechny součásti přicházející do styku s čerpanou kapalinou jsou vyrobeny z vysoko kvalitní korozivzdorné oceli.

5.2.2 Čerpané kapaliny

NEBEZPEČÍ

Požár a výbuch

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Čerpadlo nepoužívejte k čerpání hořlavých nebo výbušných kapalin.

VAROVÁNÍ

Chemický útok a netěsnost

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Čerpadlo nepoužívejte k čerpání kapalin, které by mohly chemicky narušit materiál čerpadla.
- V případě pochybností kontaktujte společnost Grundfos.

VAROVÁNÍ

Kapaliny způsobující korozi

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ

Toxické kapaliny

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Horká nebo studená kapalina

Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

Čerpadla CR, CRI a CRN jsou vhodná k čerpání řídkých, čistých, nehořlavých, nevýbušných kapalin neobsahujících pevné ani vláknité příměsi.

Při čerpání kapalin, které mají hustotu, popř. viskozitu vyšší než voda, je případně nutno použít motor s odpovídajícím vyšším výkonem.

6. Servis výrobku

NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví.

- Před zahájením prací na výrobku vypněte bezpodmínečně přívod napájecího napětí a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí.

VAROVÁNÍ

Padající předměty

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Postupujte podle pokynů pro zvedání.
- Použijte zvedací zařízení, které je schváleno pro hmotnost výrobku.
- Během zvedání musí všechny osoby udržovat od výrobku bezpečnou vzdálenost.
- Používejte osobní ochranná zařízení.

Pokyny ke zvedání viz kapitola [2.4 Zvedání výrobku](#).

VAROVÁNÍ

Padající předměty

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Při práci na výrobku jej udržujte ve stabilní a pevné poloze.

VAROVÁNÍ

Kapaliny způsobující korozi

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ

Toxicke kapaliny

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ

Kontaminace při čerpání pitné vody

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Před použitím čerpadla pro zásobování pitnou vodou čerpadlo důkladně propláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte čerpadlo na pitnou vodu, pokud vnitřní části byly v kontaktu s částicemi nebo látkami, které nejsou vhodné pro vodu určenou k lidské spotřebě.
- Vždy používejte originální náhradní díly vhodné pro pitnou vodu.



UPOZORNĚNÍ

Horká nebo studená kapalina

Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Horký nebo chladný povrch

Menší nebo střední újma na zdraví

- Dbejte, aby byl vyloučen náhodný styk osob s horkými nebo chladnými povrhy.

Čerpadla s motory 7,5 kW a většími doporučujeme opravovat na místě instalace. Je nutno mít k dispozici zvedací zařízení.

6.1 Kontaminované výrobky

UPOZORNĚNÍ

Biologické nebezpečí

Menší nebo střední újma na zdraví



- Výrobek důkladně propláchněte vodou a součásti čerpadla po demontáži očistěte.

Pokud byl výrobek používán s kapalinou, která je zdraví škodlivá nebo toxicální, bude klasifikován jako kontaminovaný.

Pokud žádáte Grundfos o provedení servisních prací na takovém výrobku, sdělte současně podrobnosti o čerpané kapalině, a to ještě před odesláním výrobku k servisu. Jinak může Grundfos odmítnout výrobek k servisu převzít.

Jakákoli žádost o servis musí zahrnovat podrobnosti o kapalině.

Výrobek před vrácením vyčistěte nejlepším možným způsobem.

Případné náklady na vrácení výrobku hradí zákazník.

6.2 Servisní dokumentace

6.2.1 Čerpadlo

Servisní dokumentace a servisní sady jsou k dispozici na stránkách Grundfos Product Center (<http://product-selection.grundfos.com>).

6.2.2 Motor

Motory Grundfos

Servisní dokumentace je k dispozici na Grundfos Product Center (<http://product-selection.grundfos.com>).

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na nejbližší pobočku firmy Grundfos nebo na její servisní středisko.

Motory ostatních značek než MG

Kontaktuje výrobce motoru.

6.3 Údržba výrobků

NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví.

- Před zahájením prací na výrobku vypněte bezpodmínečně přívod napájecího napětí a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí.

VAROVÁNÍ

Padající předměty

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Postupujte podle pokynů pro zvedání.
- Použijte zvedací zařízení, které je schváleno pro hmotnost výrobku.
- Během zvedání musí všechny osoby udržovat od výrobku bezpečnou vzdálenost.
- Používejte osobní ochranná zařízení.



Pokyny ke zvedání viz kapitola [2.4 Zvedání výrobku](#).

VAROVÁNÍ

Padající předměty



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Při práci na výrobku jej udržujte ve stabilní a pevné poloze.

VAROVÁNÍ

Kapaliny způsobující korozi



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ

Toxicke kapaliny



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Horká nebo studená kapalina



Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Horký nebo chladný povrch



Menší nebo střední újma na zdraví

- Dbejte, aby byl vyloučen náhodný styk osob s horkými nebo chladnými povrhy.

6.3.1 Čerpadlo

Ložiska a hřídelové ucpávky čerpadel jsou bezúdržbové.

6.3.2 Motor

Údržbu provádějte podle návodu k motoru dodanému s čerpadlem.

Ložiska motoru

Motory nenainstalované s tlakovou maznicí jsou bezúdržbové.

Motory instalované s tlakovými maznicemi by měly být mazány při vysoké teplotě tukem obsahující lithium. Viz mazací plán na krytu ventilátoru motoru.

V případě sezónního provozu, kdy motor není v provozu déle než 6 měsíců v roce, doporučujeme mazat motor, když je čerpadlo uvedeno mimo provoz.

V závislosti na okolní teplotě musí být ložiska motoru vyměněna nebo namazána podle tabulky uvedené niže. Tabulka platí pro 2pólové motory. Počet provozních hodin uvedený pro výměnu ložiska je pouze návod.

Velikost motoru [kW]	Interval výměny ložiska [provozní hodiny]				
	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
0,37- 0,75	18000	-	-	-	-
1,1- 7,5	20000	15500	12500	10000	7500
Velikost motoru [kW]	Interval mazání [provozní hodiny]				
	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
11- 18,5	4500	3400	2500	1700	1100
22	4000	3100	2300	1500	1000
30-55	4000	3000	2000	1500	-
75	2000	1500	1000	500	-

Intervaly pro 4pólové motory jsou dvakrát delší než pro 2pólové motory.

Jestliže je okolní teplota nižší než 40 °C, musí být ložiska vyměněna/namazána při intervalech uvedených pod 40 °C.

7. Odstavení výrobku mimo provoz

7.1 Ochrana proti mrazu

UPOZORNĚNÍ



Horká nebo studená kapalina

- Menší nebo střední újma na zdraví
- Při vypouštění čerpadla zjistěte směr výstupu zátky vypouštěcího otvoru.
 - Zajistěte, aby vytékající kapalina nezpůsobila poranění osob.
 - Používejte osobní ochranná zařízení.



Při vypouštění čerpadla zjistěte směr výstupu zátky vypouštěcího otvoru.
Zajistěte, aby vytékající kapalina nezpůsobila poškození motoru nebo jiných součástí.


Čerpadla, která se v zimním období nepoužívají, vypusťte. Zabráňte tím jejich případnému poškození mrazem.

Chcete-li čerpadlo vypustit, povolte zátku odvzdušňovacího otvoru v hlavě čerpadla a demontujte všechny zátky vypouštěcích otvorů na jedné straně základny čerpadla.

Má-li být čerpadlo znova použito, neutahujte zátku odvzdušňovacího otvoru a nasadte výpuštěnou zátku.

CR, CRI, CRN 1s až 5

Předtím, než znova zašroubujete vypouštěcí zátku v patní části čerpadla, vyšroubujte obtokový ventil až nadoraz. Viz obr. 18.



TM01 1243 4097

Obr. 18 Umístění vypouštěcí zátky a obtokového ventila

Nasadte vypouštěcí zátku utažením velké spojovací matic a potom obtokovým ventilem.

7.2 Trvalé vyřazení výrobku z provozu

Má-li být čerpadlo trvale vyřazeno z provozu a odpojeno od soustavy potrubí, dodržujte následující.

NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem

- Smrt nebo závažná újma na zdraví
- Před zahájením prací na výrobku vypněte bezpodmínečně přívod napájecího napětí a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí.



VAROVÁNÍ

Padající předměty

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Postupujte podle pokynů pro zvedání.
- Použijte zvedací zařízení, které je schváleno pro hmotnost výrobku.
- Během zvedání musí všechny osoby udržovat od výrobku bezpečnou vzdálenost.
- Používejte osobní ochranná zařízení.

Pokyny ke zvedání viz kapitola [2.4 Zvedání výrobku](#).

VAROVÁNÍ

Padající předměty

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Při práci na výrobku jej udržujte ve stabilní a pevné poloze.



VAROVÁNÍ

Kapaliny způsobující korozi

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



VAROVÁNÍ

Toxické kapaliny

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Horká nebo studená kapalina

Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Horký nebo chladný povrch

Menší nebo střední újma na zdraví

- Dbejte, aby byl vyloučen náhodný styk osob s horkými nebo chladnými povrchy.



8. Hledání chyb výrobku

NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem



Smrt nebo závažná újma na zdraví.

- Před zahájením prací na výrobku vypněte bezpodmínečně přívod napájecího napětí a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí.

VAROVÁNÍ



Kapaliny způsobující korozi

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ




Toxicke kapaliny

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.

VAROVÁNÍ



Padající předměty

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Při práci na výrobku jej udržujte ve stabilní a pevné poloze.



UPOZORNĚNÍ

Horká nebo studená kapalina

Menší nebo střední újma na zdraví

- Používejte osobní ochranná zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Horký nebo chladný povrch

Menší nebo střední újma na zdraví

- Dbejte, aby byl vyloučen náhodný styk osob s horkými nebo chladnými povrchem.

Porucha	Příčina	Odstranění
1. Motor se po zapnutí nerozběhne.	a) Selhání dodávky. b) Pojistky jsou přepáleny. c) Motorový ochranný jistič vypnul. d) Tepelná ochrana byla vypnuta. e) Nefunkční hlavní kontakty ochranného motorového jističe nebo vadná cívka. f) Závada v ovládacím obvodu. g) Motor je vadný.	Připojte napájecí napětí. Vyměňte pojistky. Zapněte ochranný motorový jistič. Znovu aktivujte tepelnou ochranu. Vyměňte kontakty, popř. cívku elektromagnetu. Opravte ovládací obvod. Vyměňte motor.
2. Ochranný motorový jistič vypíná hned po zapnutí čerpadla.	a) Jedna z pojistek je přepálena nebo se rozpojil automatický jistič motoru. b) Kontakty ochranného motorového jističe jsou vadné. c) Uvolněná nebo vadná kabelová přípojka. d) Vinutý motoru je vadný. e) Čerpadlo je mechanicky zablokováno. f) Ochranný motorový jistič je nastaven na příliš nízkou hodnotu.	Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. Vyměňte kontakty ochranného motorového jističe. Dotáhněte nebo vyměňte kabelovou přípojku. Vyměňte motor. Odstraňte příčinu zablokování čerpadla. Nastavte správně ochranný jistič motoru.
3. Ochranný jistič motoru občas vypíná.	a) Ochranný motorový jistič je nastaven na příliš nízkou hodnotu. b) Síťové napětí je v proudových špičkách příliš nízké.	Nastavte správně ochranný jistič motoru. Zajistěte stabilní zdroj napájecího napětí.
4. Ochranný motorový jistič nevypnul, ale čerpadlo nepracuje.	a) Viz 1 a), b), d), e) a f).	

Porucha	Příčina	Odstranění
5. Výkon čerpadla není konstantní.	a) Příliš nízký tlak na vstupu čerpadla (kavitace). b) Vtokové potrubí nebo čerpadlo je částečně zanesené nečistotami. c) Čerpadlo nasává vzduch.	Zkontrolujte podmínky na sání. Vyčistěte vtokové potrubí nebo čerpadlo. Zkontrolujte podmínky na sání.
6. Čerpadlo pracuje, ale nečerpá žádnou kapalinu.	a) Vtokové potrubí nebo čerpadlo je zanesené nečistotami. b) Zablokování sacího koše, popř. zpětného ventilu, v zavřené poloze. c) Netěsnost ve vtokovém potrubí. d) Vzduch v přívodním potrubí nebo v čerpadle. e) Motor má nesprávný směr otáčení.	Vyčistěte vtokové potrubí nebo čerpadlo. Opravte patní, popř. zpětný ventil. Opravte vtokové potrubí. Zkontrolujte podmínky na sání. Změňte směr otáčení motoru čerpadla.
7. Čerpadlo se po vypnutí otáčí opačným směrem.	a) Netěsnost ve vtokovém potrubí. b) Vadný patní nebo zpětný ventil.	Opravte vtokové potrubí. Opravte patní, popř. zpětný ventil.
8. Průsak hřídelové ucpávky čerpadla.	a) Vadná hřídelová ucpávka.	Vyměňte hřídelovou ucpávku.
9. Hlučnost.	a) Kavitace. b) Těžké otáčení čerpadla (velký třecí odpor) zapříčiněné nesprávně ustaveným hřídelem čerpadla. c) Provoz s frekvenčním měničem.	Zkontrolujte podmínky na sání. Seřidte polohu hřídele čerpadla. Postupujte podle pokynů na obrázcích 6, 7, 8 nebo 9 v dodatku. Viz kapitola 3.2.4 Provoz s frekvenčním měničem .

9. Technické údaje

9.1 Provozní podmínky

9.1.1 Teplota kapaliny

Tabulka na straně 1 v dodatku uvádí vztah mezi rozsahem teplot čerpané kapaliny a maximálním dovoleným provozním tlakem.



Max. přípustný provozní tlak a teplota čerpané kapaliny se vztahují pouze na čerpadlo.

9.1.2 Okolní teplota a nadmořská výška

Výkon motoru [kW]	Provedení motoru	Třída účinnosti motoru	Maximální okolní teplota [°C]	Maximální nadmořská výška [m]
0,37 - 0,55	Grundfos MG	-	+40	1000
0,75 - 22	Grundfos MG	IE3	+60	3500
30,0 - 75,0	Siemens	IE3	+55	2750

Jestliže okolní teplota přesahuje výše uvedené hodnoty nebo je čerpadlo instalováno v nadmořské výšce, která přesahuje výše uvedené hodnoty nadmořských výšek, nesmí být motor plně zatížen, protože hrozí nebezpečí přehřátí. Přehřátí může vyplynout z nadměrných okolních teplot nebo nízké hustoty a následkem toho nízkého chladicího efektu vzduchu.


V takových případech může být nutné použít motor s vyšším jmenovitým výkonom.

Příklad

Obrázek 19 ukazuje, že zatížení motorů IE3 při okolní teplotě 70 °C nesmí být větší než 89 % jmenovitého výkonu.

Jestliže je čerpadlo nainstalováno v nadmořské výšce 4750 m, motor nesmí být zatížen na více než 89 % jmenovitého výkonu.

V případech, kde maximální teplota a maximální nadmořská výška přesahují uvedené hodnoty, musí být činitelé odlehčení navzájem znásobeny ($0,89 \times 0,89 = 0,79$).



Obr. 19 Výkon motoru v závislosti na okolní teplotě a nadmořské výšce


Pol.	Výkon motoru [kW]	Provedení motoru
1	0,37 - 0,55	MG
	0,37 - 22	MGE
2	0,75 - 22	MG
3	30,0 - 75,0	Siemens

9.1.3 Maximální přípustný provozní tlak a teplota kapaliny pro hřídelovou ucpávku



Následující schéma platí pro čistou vodu nebo pro vodu obsahující nemrznoucí kapaliny.

CR, CRI, CRN 1 s až 20 a CR, CRN 32 až 150



Obr. 20 Maximální přípustný provozní tlak a teplota čerpané kapaliny

Standardní hřídelová ucpávka	Motor [kW]	Teplotní rozsah [°C]
HQQE	0,37 - 45	-40 až +120
HBQE	55-75	0 až 120
HQQV	0,37 - 45	-20 až +90
HBQV	55-75	0 až 90


Čerpadla CRI a CRN používající ucpávku hřídele typu H s prýzovými (EPDM) částmi, mohou být čištěna (CIP-cleaned in place) pomocí HxxE a kapalinami do 150 °C po max. 15 minut.



Čerpání kapalin přes 120 °C může způsobit pravidelný hluk nebo snížit životnost čerpadla.

Čerpadla CR, CRI, CRN nejsou vhodná pro čerpání kapalin s teplotou nad 120 °C po delší dobu.

9.1.4 Minimální tlak na vstupu



TM02 0118 3800

Obr. 21 Schématické znázornění otevřené soustavy s čerpadlem CR

Vypočtená maximální sací výška "H" v metrech se vypočítá takto:

- H = Pb x 10,2 - NPSH - Hf - Hv - H
- Pb = Barometrický tlak v bar. Barometrický tlak lze stanovit hodnotou 1 bar. V uzavřených soustavách se udává Pb tlak v soustavě v barech. (10 bar = 1 MPa)
- NPSH = Čistá pozitivní sací výška (Net Positive Suction Head) v metrech vodního sloupce, odečte se z křivky NPSH v dodatku (v místě největší hodnoty průtoku Q čerpadla).
- Hf = Ztráty třením v sacím potrubí v metrech vodního sloupce při maximálním předpokládaném průtoku příslušného čerpadla.
- Hv = Tlak par v metrech vodního sloupce. Viz obr. 5 v dodatku.
- tm = Teplota kapaliny.
- Hs = Bezpečnostní rezerva = min. 0,5 m vodního sloupce.

Jestliže je vypočtená hodnota "H" kladná, může čerpadlo pracovat při sací výšce max. "H" metrů. Jestliže je vypočtená hodnota "H" záporná, musí být zajištěn minimální vstupní tlak "H" v metrech vodního sloupce. Za provozu se musí tlak rovnat minimálně vypočítané výšce "H".

Příklad

P_b = 1 bar.

Typ čerpadla: CR 15, 50 Hz.

Průtok: 15 m³/h.

NPSH (viz dodatek): 1,1 m dopravní výšky.

H_f = 3,0 m dopravní výšky.

Teplota kapaliny: 60 °C.

H_v (viz obr. 5 v dodatku): 2,1 m dopravní výšky.

$$H = P_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s \text{ [m dopravní výšky].}$$

$$H = 1 \times 10,2 - 1,1 - 3,0 - 2,1 - 0,5 = 3,5 \text{ m dopravní výšky.}$$

Podle tohoto výpočtu může čerpadlo pracovat při maximální sací výšce 3,5 m dopravní výšky.

Vypočtený tlak v bar: 3,5 x 0,0981 = 0,343 bar.

Vypočtený tlak v kPa: 3,5 x 9,81 = 34,3 kPa.

9.1.5 Maximální povolený vstupní tlak

Tabulky v dodatku uvádějí hodnoty maximálního dovoleného vstupního tlaku. Skutečný vstupní tlak + maximální tlak v čerpadle (při nulovém průtoku) ale musí vždy být nižší než hodnoty uvedené na obr. 1 v dodatku.

Čerpadla jsou zkoušena na tlak při násobku 1,5 hodnot uvedených na obr. 1 v dodatku.


9.1.6 Minimální průtok**VAROVÁNÍ****Příliš vysoký tlak a netěsnost**

-  Smrt nebo závažná újma na zdraví
- Čerpadlo nesmí běžet proti uzavřené armatuře na výtlaku čerpadla.

S ohledem na nebezpečí přehřátí se čerpadla nesmějí používat při průtocích nižších než kolik činí hodnota minimálního dovoleného průtoku.

Níže uvedené křivky ukazují minimální průtok jako procentuální podíl z jmenovitého průtoku v závislosti na teplotě média.

--- = chlazená hřídelová ucpávka.

**9.2 Elektrické údaje**

Viz typový štítek na motoru.

9.3 Rozměry a hmotnosti

Rozměry: Viz obr. 3 v dodatku.

Hmotnosti: Viz nálepku na obalu.

9.3.1 Úroveň akustického tlaku

Viz obr. 4 v dodatku.

10. Likvidace výrobku

Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:

1. Využijte služeb místní veřejné či soukromé organizace, zabývající se sběrem a zpracováním odpadů.
2. Pokud taková organizace ve vaší lokalitě neexistuje, kontaktujte nejbližší pobočku Grundfos nebo servisní středisko.



Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že musí být likvidován odděleně od domovního odpadu. Pokud výrobek označený tímto symbolem dosáhne konce životnosti, vezměte jej do sběrného místa určeného místními úřady pro likvidaci odpadu. Oddělený sběr a recyklace této výrobků pomůže chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Viz také informace o konci životnosti na stránkách www.grundfos.com/product-recycling.

TM01 2816 2302


Obr. 22 Minimální průtok

9.1.7 Maximální průtok


Tabulka v dodatku uvádí maximální průtok. Viz obr. 2 v příloze.

Dodatek


NPSH




TM027387 3403




TM027126 2703




TM019882 3801




TM027127 2703




TM019883 3300




TM011934 0899




TM019884 3801




TM011935 0899




TM02 7125 2703




TM01 1936 0899



TM01 1937 0899




TM03 8764 2507



TM03 8765 2507



Obr. 1 Maximum permissible operating pressure and liquid temperature

50 Hz



	Oval		PJE - CLAMP - CA - UNION DIN - FGJ	
	Operating pressure	Liquid temperature range	Operating pressure	Liquid temperature range
CR, CRI, CRN 1s	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 1	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 3	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 5	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-1 → 10-16	16 bar	-20 to +120 °C	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-17 → 10-22	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 10	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-1 → 15-7	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 15-1 → 15-10	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-12 → 15-17	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 15	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-1 → 20-7	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 20-1 → 20-10	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-12 → 20-17	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 20	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRN 32-1-1 → 32-7	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 32-8-2 → 32-14	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-1-1 → 45-5	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-6-2 → 45-11	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-12-2 → 45-13-2	-	-	33 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-1-1 → 64-5	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-6-2 → 64-8-1	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-1-1 → 90-4	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-5-2 → 90-6	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 120	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 150	-	-	30 bar	-30 to +120 °C

Oval

PJE - CLAMP - CA - UNION
DIN - FGJ

	Operating pressure	Liquid temperature range	Operating pressure	Liquid temperature range
CR, CRI, CRN 1s	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 1	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 3	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 5	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-1 → 10-10	16 bar	-20 to +120 °C	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-12 → 10-17	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 10	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-1 → 15-5	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 15-1 → 15-8	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-9 → 15-12	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 15	10 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-1 → 20-5	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 20-1 → 20-7	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-8 → 20-10	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 20	10 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRN 32-1-1 → 32-5	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 32-6-2 → 32-10-2	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-1-1 → 45-4	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-5-2 → 45-7	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-1-1 → 64-3	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-4-2 → 64-5-2	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-1-1 → 90-3	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-4-2	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 120	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 150	-	-	30 bar	-30 to +120 °C

Obr. 2 Maximum inlet pressure and flow rate for CR, CRI and CRN

50 Hz				60 Hz			
Pump type	Maximum inlet pressure [bar]	Maximum flow rate [m³/h]		Pump type	Maximum inlet pressure [bar]	Maximum flow rate [m³/h]	
CR, CRI, CRN 1s				CR, CRI, CRN 1s			
1s-2 → 1s-36				1s-2 → 1s-27			
CR, CRI, CRN 1				CR, CRI, CRN 1			
1-2 → 1-36				1-2 → 1-25 1-27			
CR, CRI, CRN 3				CR, CRI, CRN 3			
3-2 → 3-29				3-2 → 3-17 3-19 → 3-25			
3-31 → 3-36				CR, CRI, CRN 5			
CR, CRI, CRN 5				5-2 → 5-9 5-10 → 5-24			
5-2 → 5-16 5-18 → 5-36				CR, CRI, CRN 10			
CR, CRI, CRN 10				10-1 → 10-5 10-6 → 10-17			
10-1 → 10-6 10-7 → 10-22				CR, CRI, CRN 15			
CR, CRI, CRN 15				15-1 → 15-2 15-3 → 15-12			
CR, CRI, CRN 20				CR, CRI, CRN 20			
20-1 → 20-3 20-4 → 20-17				20-1 20-2 → 20-10			
CR, CRN 32				CR, CRN 32			
32-1-1 → 32-4 32-5-2 → 32-10 32-11-2 → 32-14				32-1-1 → 32-2 32-3-2 → 32-6 32-7-2 → 32-10-2			
CR, CRN 45				CR, CRN 45			
45-1-1 → 45-2 45-3-2 → 45-5 45-6-2 → 45-13-2				45-1-1 → 45-1 45-2-2 → 45-3 45-4-2 → 45-7			
CR, CRN 64				CR, CRN 64			
64-1-1 → 64-2-2 64-2-1 → 64-4-2 64-4-1 → 64-8-1				64-1-1 64-1 → 64-2-1 64-2 → 64-5-2			
CR, CRN 95				CR, CRN 95			
95-1- → 95 1-1 95-2 → 95-3-2 95-3 → 95-6 95-7 → 95-8-2				95-1- → 95 1-1 95-2 → 95-3-2 95-4 → 95-5-3			
CR, CRN 125				CR, CRN 125			
125-1 → 125-2-2 125-2 → 125-4 125-5 → 125-10				125-1 → 125-2-2 125-2 → 125-4 125-5 → 125-6			
CR, CRN 155				CR, CRN 155			
155-1 → 155-1-1 155-2 → 155-3 155-4-1 → 155-8-2				155-1 → 155-1-1 155-2 → 155-3-3			


Obr. 3 Dimensions

PJE	Oval Pump Type	CLAMP - FlexiClamp				UNION				DIN - FGJ								
		L [mm]	H [mm]	D [mm]	Rp	L [mm]	H [mm]	D [mm]	G	L [mm]	H [mm]	D [mm]	B ₂ [mm]	B ₁ [mm]	Ø [mm]			
CR 1s	160	50	1	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	100	145	180	220	13	
CRI, CRN 1s	-	-	-	210	50	30	228	50	2	250	75	25/32	100	150	180	220	13	
CR 1	160	50	1	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	100	145	180	220	13	
CRI, CRN 1	-	-	-	210	50	30	228	50	2	250	75	25/32	100	150	180	220	13	
CR 3	160	50	1	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	100	145	180	220	13	
CRI, CRN 3	-	-	-	210	50	30	228	50	2	250	75	25/32	100	150	180	220	13	
CR 5	160	50	1 1/4	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	100	145	180	220	13	
CRI, CRN 5	-	-	-	210	50	30	228	50	2	250	75	25/32	100	150	180	220	13	
CR 10	200	80	1 1/2	-	-	-	-	-	-	280	80	40	130	178	215	256	13.5	
CRI, CRN 10	-	-	-	261	80	60.1	202	80	50	-	280	80	40	130	200	215	248	13
CR 15	200	90	2	-	-	-	-	-	-	300	90	50	130	176	215	256	13.5	
CRI, CRN 15	-	-	-	261	90	60.1	202	90	50	-	300	90	50	130	200	215	248	13
CR 20	200	90	2	-	-	-	-	-	-	300	90	50	130	176	215	256	13.5	
CRI, CRN 20	-	-	-	261	90	60.1	202	90	50	-	300	90	50	130	200	215	248	13
CR 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	105	65	170	223	240	298	14	
CRN 32	-	-	-	326	105	88.9	-	-	-	320	105	65	170	226	240	298	14	
CR 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	140	80	190	248	266	331	14	
CRN 45	-	-	-	365	135	114.3	-	-	-	365	140	80	190	251	266	331	14	
CR 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	140	100	190	248	266	331	14	
CRN 64	-	-	-	365	135	114.3	-	-	-	365	140	100	190	251	266	331	14	
CR 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	140	100	199	261	280	348	14	
CRN 90	-	-	-	380	135	114.3	-	-	-	380	140	100	199	261	280	348	14	
CR 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	180	125	275	344	380	472	18	
CRN 120	-	-	-	380	180	114.3	-	-	-	380	180	125	275	344	380	472	18	
CR 150	-	-	-	380	180	114.3	-	-	-	380	180	125	275	344	380	472	18	
CRN 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	180	125	275	344	380	472	18	

Obr. 4 Airborne noise emitted by pumps with motors fitted by Grundfos

50 Hz		60 Hz	
Motor [kW]	L _{pA} [dB(A)] (ISO3743-2/ ISO1680 50 Hz)	Motor [kW]	L _{pA} [dB(A)] (ISO3743-2/ ISO1680 60 Hz)
0.37	50	0.37	55
0.55	50	0.55	53
0.75	50	0.75	54
1.1	52	1.1	57
1.5	54	1.5	59
2.2	54	2.2	59
3.0	55	3.0	60
4.0	62	4.0	66
5.5	60	5.5	65
7.5	60	7.5	65
11	60	11	65
15	60	15	65
18.5	60	18.5	65
22	66	22	70
30	67	33.5	78
37	67	41.5	78
45	67.5	51	72
55	71.5	62	76
75	74	84	78
90	73	101	77.5
110	74	123	78.5
132	73.5	148	78
160	77	180	81.5
200	76.5	224	81.5


Obr. 5




TM0274453503

Obr. 6 CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5

A




B




TM02 0460 4600

C




TM02 1051 0501


D




TM02 1052 0501


Obr. 7 CR, CRI, CRN 10, 15 and 20




E

M6 - 13 Nm
M8 - 31 Nm
M10 - 62 Nm

TM02 8542 0404


FTM02 8515 0304

Obr. 8 CR, CRN 32, 45, 64, 90




Obr. 9 CR, CRN 120 and 150

A




TM03 8903 2707

B




TM03 8904 2707

C




TM03 8905 2707

D




TM03 8906 2707

E



TM03 8907 2707

F



TM03 8908 2707

Pos.	Designation				
	GB	BG	CZ	DE	DK
1	Adapter flange	Преходен фланец	Mezípríruba	Zwischenflansch	Mellemlflange
1a	Motor stool	Столче на двигателя	Lucernaty motoru	Laterne	Mellemlstykke
2	Pump head	Глава на помпата	Hlava čerpadla	Kopfstück	Topstykke
3	Chamber, top	Горна камера	Horní článek	Oberste Kammer	Kammer, øverste
3a	Chamber without neck ring	Камера без пръстен	Článek bez mezerového kroužku	Kammer ohne Spaltring	Kammer uden tætningsring
4	Chamber complete	Камера - комплект	Kompletní článek	Kammer komplett	Kammer komplet
4a	Chamber with bearing ring	Камера с лагерен пръстен	Článek s kroužkem ložiska	Kammer mit Lagerring	Kammer med lejering
5a	Chamber complete	Камера - комплект	Kompletní článek	Kammer komplett	Kammer komplet
6	Base	Основа	Patka	Fußstück	Fodstykke
6a	Stop pin	Шплент	Zárazkový kolík	Sperrzapfen	Rotationslås
6d	Guide plate for base	Водеща плоча за основата	Vodicí deska patky	Führungsplatte für Fußstück	Styrelade til fodstykke
6g	Bearing ring	Ролков лагер	Kroužek ložiska	Lagerring	Lejering
7	Coupling guard	Предпазен капак на съединителят	Kryt spojky	Schutzschild	Skærm
7a	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
8	Coupling complete	Съединител - комплект	Kompletní spojka	Kupplung komplett	Kobling komplet
9	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
10	Shaft pin	Шплент на вала	Válcový kolík	Zylinderstift	Stift
10a	Coupling half	Половина на съединението	Půlspojka	Kupplungshälfte	Koblingshalvpart
12	Flange (oval)	Фланец (овален)	Příruba (oválná)	Flansch (oval)	Flange (oval)
18	Air vent screw	Винт за обезвъздушаване	Odvzdušňovací šroub	Entlüftungsschraube	Luftskrue
19	Pipe plug	Тапа на тръбата	Zátka	Stopfen	Rørprop
21	Plug	Пробка	Zátka	Stopfen	Prop
23	Plug	Пробка	Zátka	Stopfen	Prop
25	Drain plug	Пробка за дренажиране	Vypouštěcí zátka	Entleerungsstopfen	Tømmerprop
26	Staybolt	Шпилка	Rozpěrný šroub	Stehbolzen	Støttebolt
26a	Strap	Лента	Stahovací pás	Spannband	Spændebånd
26b	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
26c	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
28	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
28a	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
31	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
32	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
32a	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
35	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
36	Nut	Гайка	Matici	Mutter	Møtrik
36a	Nut	Гайка	Matici	Mutter	Møtrik
37	O-ring/gasket	О-пръстен/упътнение	O-kroužek/těsnici kroužek	O-Ring/Dichtung	O-ring/pakning
38	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
38a	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
39	Gasket	Уплътнение	Těsnění	Dichtung	Pakning
44	Inlet part complete	Входяща част - комплект	Kompletní vtoková část	Einlaufteil komplett	Indløbsdel komplet
44a	Inlet part upper	Входна част, горна	Vtoková část horní	Oberes Einlaufteil	Øvre indløbsdel
44b	Inlet part lower	Входна част, долнна	Vtoková část spodní	Unteres Einlaufteil	Nedre indløbsdel
45	Neck ring	Пръстен	Mezerový kroužek	Spaltring	Tætningsring
45a	Neck ring complete	Пръстен - комплект	Kompletní mezerový kroužek	Spaltring komplett	Tætningsring komplet

Pos.	Designation				
	GB	BG	CZ	DE	DK
47	Bearing ring	Търкалящ лагер	Kroužek ložiska	Lagerring	Lejering
47a	Bearing with driver	Търкалящ лагер с винт за застопоряване	Ložisko s unašečem	Lager mit Mitnehmer	Leje med medbringer
47b	Bearing ring, rotating	Търкалящ лагер - въртящ	Kroužek ložiska otočný	Lagerring, rotierend	Lejering, roterende
47c	Bush	Лагерна втулка	Pouzdro	Buchse	Bøsnings
47d	Retaining ring	Спирателен пръстен	Přídřžný kroužek	Haltering	Låsering
47e	Retaining ring	Спирателен пръстен	Přídřžný kroužek	Haltering	Låsering
48	Split cone nut	Гайка на разрязания конус	Matice upínačiho pouzdra	Mutter für Klemmbuchse	Møtrik for klembøsnings
49	Impeller	Работно колело	Oběžné kolo	Laufrad	Løber
49a	Impeller	Работно колело	Oběžné kolo	Laufrad	Løber
49b	Split cone	Разрязан конус	Upínací pouzdro	Klemmbuchse	Klembøsnings
49c	Wear ring	Износващ се пръстен	Těsnící kruh	Verschleißring	Slidring
50a	Outlet part/top guide vanes	Нагнетателна част/ горен направляващ апарат	Výtláčná část/horní vodicí lopatky	Auslass/oberster Leitapparat	Afgangsdel/øvre lededel
51	Pump shaft	Ван на помпата	Hřídel čerpadla	Pumpenwelle	Pumpeaksel
55	Sleeve	Вышна втулка	Vnější plášť	Mantel	Svøb
56	Base plate	Основна плоча	Základová deska	Grundplatte	Fodplade
56a	Base plate	Основна плоча	Základová deska	Grundplatte	Fodplade
56c	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
56d	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
57	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
58	Seal carrier	Носач на уплътнението	Unašeč ucpávky	Halter für Wellenabdichtung	Holder for akseltætning
58a	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skrue
60	Spring	Пружина	Pružina	Feder	Fjeder
61	Seal driver	Водач	Unašeč	Mitnehmer	Medbringer
62	Stop ring	Зегерка	Dorazový kroužek	Stopring	Stopring
64	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsønsning
64a	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsønsning
64b	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsønsning
64c	Clamp, splined	Шлицова клема	Drážková spona	Spannstück, Vielnut	Spændestykke, spline
64d	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsønsning
65	Neck ring retainer	Държач на пръстена	Přídřžka mezerového kroužku	Halter für Spaltring	Holder for tætningsring
66	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
66a	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
66b	Lock washer	Контра - шайба	Pojistná podložka	Sicherungsblech	Låseskive
67	Nut/screw	Гайка/Винт	Matice/Šroub	Mutter/Schraube	Møtrik/Skrue
69	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsønsning
76	Nameplate set	Табела - комплект	Sada štítků	Schildersatz	Skiltesæt
76a	Rivet	Нит	Nýt	Niete	Nitte
77	Pump head cover	Капак на главата на помпата	Kryt hlavy čerpadla	Mantel für Pumpenkopf	Overdækning til pumpehoved
100	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
105	Shaft seal	Уплътнение на вал	Hřídelová ucpávka	Wellenabdichtung	Akseltætning
201	Flange	Фланец	Příruba	Flansch	Flange
203	Retaining ring	Спирателен пръстен	Přídřžný kroužek	Haltering	Låsering

Pos.	Designation				
	EE	ES	FI	FR	GR
1	Üleminek äärik	Brida acoplamiento	Válilaiппa	Bride d'adaptation	Φλάντια προσαρμογής
1a	Mootoripukk	Acoplamiento	Mootorin jalusta	Lanterne moteur	Στήριγμα κινητήρα
2	Pumba pea	Cabezal bomba	Pumpupää	Tête de pompe	Κεφαλή αντίλας
3	Ülemine vahepesa	Cámaras superior	Pesállyin	Chambre supérieure	Θάλαμος, άνω
3a	Tihendusröngata vahepesa	Cámaras sin anillo de junta	Pesá, ilman kaulangasta	Chambre sans bague d'étanchéité	Θάλαμος χωρίς δακτύλιο λαιμού
4	Komplektne vahepesa	Cámaras completa	Täydellinen pesä	Chambre complète	Θάλαμος πλήρης
4a	Laagriga vahepesa	Cámaras con anillo cojinete	Pesá laakerirenkallia	Chambre avec bague de palier	Θάλαμος με δακτύλιο εδράνου
5a	Komplektne vahepesa	Cámaras completa	Täydellinen pesä	Chambre complète	Θάλαμος πλήρης
6	Alus	Base	Jalkakappale	Pied de pompe	Βάση
6a	Lukustustihvt	Pasador tope	Pidätintappi, lukustutappi	Goupille d'arrêt	Πλίρος συγκράτησης
6d	Aluse juhplaat	Placa guía para base	Ohjauslevy jalustaan	Plaque pour pied de pompe	Πλάκα οδηγός γιά τη βάση
6g	Alumine laager	Anillo cojinete	Laakerirengas	Joint de palier	Δακτύλιος εδράνου
7	Ühendusmuhi kate	Protector acoplamiento	Kytikimen suoja	Protège-accouplement	Προφυλακτήρας συνδέσμου
7a	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
8	Komplektne ühendusmuhv	Acoplamiento completo	Täydellinen kytkin	Accouplement complet	Σύνδεσμος πλήρης
9	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
10	Völli tihvt	Pasador eje	Akselitappi	Goupille cylindrique	Πλίρος άξονα
10a	Siduri osa	Semicacoplamiento	Kytikimen puolisko	Demi-accouplement	Ημισύνδεσμος
12	Flants (oval)	Brida (ovalada)	Laippa (soikea)	Bride (ovale)	Φλάντια (οβάλ)
18	Öhutusventtiil	Tornillo purga aire	Ilmausuuruvi	Vis de purge	Τάπτο εξαερισμού
19	Aäriku kork	Tapón tubería	Putkitulppa	Bouchon	Τάπτο σωλήνα
21	Kork	Tapón	Tulppa	Bouchon	Τάπτα
23	Kork	Tapón	Tulppa	Bouchon	Τάπτα
25	Tühjendusava kork	Tapón purga	Tyhjennystulppa	Bouchon de vidange	Τάπτο αποστράγγισης
26	Distantspolt	Espárrago sujetación	Pinnapultti	Goujon	Κοχλίες συγκράτησης
26a	Klamber	Tirante	Haka (säppi)	Tirant d'assemblage	Τιράντα
26b	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
26c	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
28	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
28a	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
31	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
32	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
32a	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
35	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
36	Mutter	Tuerca	Mutteri	Ecrou	Περικόχλιο
36a	Mutter	Tuerca	Mutteri	Ecrou	Περικόχλιο
37	O-ring/tihend	Junta tórica/junta	O-rengas tiiviste	Joint/bague	Δακτύλιος-Ο/ παρέμβασμα
38	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-Ο
38a	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-Ο
39	Tihend	Junta	Tiiviste	Bague	Τσιμούχα
44	Komplektne imiosa	Parte aspiración completa	Täydellinen sisäosa	Partie aspiration complète	Πλήρες εσωτερικό μέρος
44a	Sisendosa ülemine	Pieza de entrada, superior	Ylempi imuosa	Pièce d'aspiration supérieure	Τμήμα εισόδου, πάνω
44b	Sisendosa alumine	Pieza de entrada, inferior	Alempi imuosa	Pièce d'aspiration inférieure	Τμήμα εισόδου, κάτω
45	Tihendusröngas	Anillo tope	Kaularengas	Bague d'étanchéité	Δακτύλιος λαιμού

Pos.	Designation				
	EE	ES	FI	FR	GR
45a	Tihendusröngas	Anillo tope completo	Täydellinen kaularengas	Bague d'étanchéité complète	Δακτύλιος λαιμού πλήρης
47	Laager	Anillo cojinete	Laakerirengas	Bague de palier	Δακτύλιος εδράνου
47a	Juhikuga vahelaager	Cojinete con engranaje	Ohjainlaakeri	Bague de palier avec driver	Εδρανο με οδηγό
47b	Laager, pöörlev	Anillo cojinete giratorio	Laakerirengas, pyörivä	Bague de palier tournante	Δακτύλιος εδράνου στρεφόμενος
47c	Puks	Manguito	Holkki	Douille	Φωλιά
47d	Lukustusröngas	Anillo cierre	Lukitusrengas	Bague de blocage	Δακτύλιος συγκράτησης
47e	Lukustusröngas	Anillo cierre	Lukitusrengas	Bague de blocage	Δακτύλιος συγκράτησης
48	Löhismutter	Tuerca casquillo cónico	Kartioholki mutteri	Ecrou de cône de serrage	Περικόλιο διαιρούμενου κύνου
49	Tööratas	Impulsor	Juoksupyörä	Roue	Πτερωτή
49a	Tööratas	Impulsor	Juoksupyörä	Roue	Πτερωτή
49b	Survepuks	Casquillo cónico	Kartioholki	Cône de serrage	Διαιρούμενος κύνος
49c	Kulutusröngas	Anillo desgaste	Kulutusrengas	Bague d'usure	Δακτύλιος φθοράς
50a	Surveosa/ ülemised juhtlabad	Pieza de descarga/ álabes guía superiores	Paineppuoli / ylemmät johdesilvet	Pièce de refoulement/ aubes directrices supérieures	Τμήμα κατάθλιψης/πάνω οδηγή πτερύγια
51	Pumba völli	Eje bomba	Pumppuaaksi	Arbre de pompe	Αξόνας αντλίας
55	Kattesärk	Camisa exterior	Ulompi vaippa	Chemise	Εξωτερικό χιτώνιο
56	Alusplaat	Placa base	Jalustalevy	Plaque de base	Πλάκα βάσης
56a	Alusplaat	Placa base	Jalustalevy	Plaque de base	Πλάκα βάσης
56c	Kruvi	Tornillo	Ruubi	Vis	Κοχλίας
56d	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
57	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-Ο
58	Tihendi kandur	Soporte cierre	Tiivistekannatin	Toc d'entraînement	Φορέας στυπιοθλίπτη
58a	Kruvi	Tornillo	Ruubi	Vis	Κοχλίας
60	Vedru	Muelle	Jousi	Ressort	Ελαστήριο
61	Vöilitihindi juhik	Guia de cierre	Tiivisteen vetotappi	Toc d'entraînement	Θόηγός στεγνωτοποιητικού
62	Lukustusröngas	anillo de tope	Pysäytinrengas	Bague d'arrêt	Τερματικός δακτύλιος
64	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille d'entretoise	Αποστάτης
64a	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille d'entretoise	Αποστάτης
64b	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille d'entretoise	Αποστάτης
64c	Soontega puks	Casquillo ranurado	Kiristin, rihlattu	Pièce de serrage	Στεφάνη με εγκοπές
64d	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille entretoise	Αποστάτης
65	Tihendusröngä klamber	Retén anillo junta	Kaulusrenkaan pidin	Support pour bague d'étanchéité	Στήριγμα δακτυλίου λαιμού
66	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
66a	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
66b	Vedruseib	Arandela cierre	Lukitusaluslevy	Rondelle de blocage	Συγκράτηση ροδέλας
67	Mutter/Kruvi	Tuerca/Tornillo	Mutteri/Ruubi	Ecrou/Vis	Περικόλιο/Κοχλίας
69	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille entretoise	Αποστάτης
76	Pumba silidik	Juego placa identificación	Arvokilpisarja	Plaque d'identification	Σετ πινακίδας
76a	Neet	Remache	Niitti	Rivet	Πριτσίνι
77	Pumba kaas	Cubierta del cabezal de la bomba	Moottoriosan suoja	Couvercle hydraulique	Καπάκι κεφαλής αντλίας
100	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-Ο
105	Vöilitihend	Cierre	Akselitiviste	Garniture mécanique	Στυπιοθλίπτης
201	Äärik	Brida	Laippa	Bride	Φλάντζα
203	Lukustusröngas	Anillo cierre	Lukitusrengas	Bague de blocage	Δακτύλιος συγκράτησης

Pos.	Designation				
	HR	HU	IT	LT	LV
1	međuprinrubnica	csatlakozó karima	Flangie adattatrici	Tarpinis flanšas	Pārejas savienotājelementa atloks
1a	međukomad	motorartó közdarab	Lanterna del motore	Variklio atrama	Motora paliktnis
2	glava crpke	szivattyúfej	Testa pompa	Siurbilo galvutė	Sūkņa galva
3	gornja komora	felső kamra	Camera superiore	Viršutinė kamera	Kamera, augšējā
3a	komora bez rascjepljenog prstena	közkamra résgyűrű nélkül	Camera senza collarino	Kamera be kaklelio žiedu	Kamera bez gredzena ar frēzējumu
4	kompletna komora	komplett közkamra	Camera completa	Kamera	Nokomplektēta kamera
4a	komora s ležajnim prstenom	csapágvas közkamra	Camera con cuscinetto	Kamera su guolio žiedu	Kamera ar gultņa gredzenu
5a	kompletna komora	komplett közkamra	Camera completa	Kamera	Nokomplektēta kamera
6	nožni dio	talp	Base	Korpusas	Balstplātne
6a	zatik	rögzítő tüske	Molla di arresto	Fiksatorius	Atdures tapa
6d	vodilica za nožni dio	áramlástervező tányér	Guida per basamento	Korpuso centratimo plokšteli	Balstplātnes vadotne
6g	prsten ležaja	csapagygyűrű	Cuscinetto	Atraminis guolis	Gultņa gredzens
7	zaštitna spojka	tengelykapcsoló burkolat	Giunti di protezione	Movos apsauga	Savienotājuzmanas aizsargs
7a	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
8	spojka kompletna	komplett tengelykapcsoló	Giunto completo	Visa mova	Nokomplektēta savienotājuzmanava
9	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
10	zatik vratila	tengelyretesz	Molla albero	Veleno kaištis	Vārsptas tapa
10a	Spojnica	Tengelykapcsolófél	Semigiunto	Movos pusē	Savienotājuzmanas daļa
12	Prirubnica (ovalna)	Karima (ovális)	Flangia (ovale)	Flanšas (ovalinis)	Atloks (ovāls)
18	odzračni vijak	légtelenítő csavar	Vite della ventola	Oro išleidimo angos varžtas	Atgaisošanas skrūve
19	čep	karima zárócsavar	Tappo	Vamzdžio kamštelis	Caurules noslēgs
21	čep	zárócsavar	Tappo	Kamštelis	Noslēgs
23	čep	zárócsavar	Tappo	Kamštelis	Noslēgs
25	čep za pražnenje	ürítőcsavar	Tappo spурго	Skysčio išleidimo kamštelis	Izliešanas noslēgs
26	sprežni vijak	összefogó rúd	Tiranti	Savarža	Enkurskrūve
26a	zatezna traka	összefogó pánt	Tirante	Juostinė apkaba	Siksna
26b	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
26c	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlē	Paplāksne
28	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
28a	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
31	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
32	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlē	Paplāksne
32a	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlē	Paplāksne
35	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
36	matica	csavaranya	Dado	Veržlē	Uzgrieznis
36a	matica	csavaranya	Dado	Veržlē	Uzgrieznis
37	O-prsten/brtva	O-gyűrű/tömítés	O ring/guranizione	Žiedas/tarpiklis	Apalā šķērsgriezuma bīlgredzens / starplika
38	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apalā šķērsgriezuma bīlgredzens
38a	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apalā šķērsgriezuma bīlgredzens
39	Brtsva	Tömités	Guarnizione	Tarpiklis	Starplika
44	ulazni dio kompletan	komplett belső rész	Parte interna completa	Visa įsiurbimo dalis	Nokomplektēta ieplūdes daļa
44a	Gornji ulazni dio	Szívó oldal, felső	Parte superiore sezione di aspirazione	Viršutinė įvado dalis	Augšējā ieplūdes daļa

Pos.	Designation				
	HR	HU	IT	LT	LV
44b	Donji ulazni dio	Szívó oldal, alsó	Parte inferiore sezione di aspirazione	Apatinė jvado dalis	Apakšējā ieplūdes daļa
45	rascijepljeni prsten	résgyűrű	Collarino	Kakliuko žiedas	Gredzens ar frēzējumu
45a	rascijepljeni prsten kompletan	komplett résgyűrű	Colalrino completo	Visas kakliuko žiedas	Nokomplektēts gredzens ar frēzējumu
47	prsten ležaja	csapággyűrű	Cuscinetto	Guolis	Gultna gredzens
47a	prsten ležaja sa zahvatnikom	csapág, megvezetővel	Cuscinetto con guida	Istatoma guolis	Gultnis ar vadotni
47b	prsten ležaja, rotirajući	csapággyűrű, forgórész	Cuscinetto rotante	Besisukantis guolis	Gultna gredzens, rotējošs
47c	tuljak	persely	Boccolla	Jvoré	Ieliktnis
47d	pridržni prsten	rögzítő gyűrű	Anello di arresto	Laikantysis žiedas	Sprostgredzens
47e	pridržni prsten	rögzítő gyűrű	Anello di arresto	Laikantysis žiedas	Sprostgredzens
48	matica za konusni prsten	szorítókúp anya	Dado bussola conica	Skelta kūginė veržlė	Šķelts konusveida uzgrieznis
49	rotor	járókerék	Girante	Darbaratis	Darbrats
49a	rotor	járókerék	Girante	Darbaratis	Darbrats
49b	konusni prsten	szorítókúp	Bussola conica	Skelta kūginė jvoré	Šķelts konuss
49c	potrošni prsten	kopogýrű	Anello di usura	Dévéjimosi žiedas	Nodiluma kompensators
50a	Ispusni dio/gornja krilca vodilice	Nyomó oldal/felső vezetőlapatok	Parti superiori sezione di manda	Išvado dalis/viršutinės krepiamiosios mentės	Izplūdes daļa / augšējās virzošās lāptīņas
51	vratilo crpke	szivattyú tengely	Albero pompa	Siurblio velenas	Sūkņa vārpsta
55	plāst	köpenycső	Camicia esterna	Išorinis cilindras	Uzmaava
56	osnovna ploča	alaplap	Basamento	Korpuso pagrindas	Balstplātne
56a	osnovna ploča	alaplap	Basamento	Korpuso pagrindas	Balstplātne
56c	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
56d	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlē	Paplāksne
57	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apalā šķērsgriezuma blīvgredzens
58	držać brtve	tómítés zárofedél	Porta tenuta	Riebokšlio laikiklis	Blīves turētājs
58a	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
60	opruga	rugó	Molla	Spyruoklē	Atspere
61	zahvatnik	vezető gyűrű	Guida garnizione	Riebokšlio tarpiklis	Blīvjējuma vadotne
62	zaustavni prsten	stopgyűrű	Anello di arresto	Fiksavimo žiedas	Aizsarggredzens
64	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpiné jvoré	Atdalīšanas caurule
64a	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpiné jvoré	Atdalīšanas caurule
64b	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpiné jvoré	Atdalīšanas caurule
64c	zatezni komad, višeutorni	hornyos rögzítőgyűrű	Giunto	Apkaba, skelta	Skava, rievota
64d	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpiné jvoré	Atdalīšanas caurule
65	držać za rascijepljeni prsten	résgyűrű rögzítő	Fermo per collarino	Kakliuko žiedo laikiklis	Gredzens ar frēzējumu vadplāksne
66	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlē	Paplāksne
66a	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlē	Paplāksne
66b	sigurnosna pločica	rögzítő alátét	Blocco per rondella	Fiksuojamoji poveržlē	Sprostplāksne
67	matica/vijak	csavaranya/csavar	Dado/Vite	Fiksuojamoji veržlē/Varžtas	Uzgrieznis/skrūve
69	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpiné jvoré	Atdalīšanas caurule
76	natpisne pločice	adattábla készlet	Targhetta	Vardiné plokštelē	Datu plāksnīšu komplekts
76a	Zakovica	Szegecs	Rivetto	Kniedē	Kniede
77	Poklopac glave crpke	Szivattyú fej fedél	Copertura testa pompa	Siurblio galvutēs gaubtas	Sūkņa galvas pārsegs
100	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apalā šķērsgriezuma blīvgredzens
105	brtva vratila	tengelytómítés	Tenuta meccanica	Riebokšlis	Vārpstas blīve
201	prirubnica	karima	Flangia	Flanšas	Atloks
203	pridržni prsten	rögzítő gyűrű	Blocca flangia	Laikantysis žiedas	Sprostgredzens

Pos.	Designation				
	NL	PL	PT	RO	RS
1	Adapterfiens	Kolnierz przejściowy	Flange do adaptador	Fianșă de adaptare	Prirbunica podešavanja
1a	Lantaarnstuk	Podstawa silnika	Adaptador do motor	Scaunul motorului	Oslonac motora
2	Pompkop	Główica pompy	Cabeça da bomba	Capul pompei	Glava pumpe
3	Bovenste kamer	Komora górska	Câmara superior	Camera superioară	Gornje kućište
3a	Kamer zonder spaltring	Komora bez pierścienia bieżnego	Câmara sem aro	Camera fără inel de uzură	Kućište bez oslonog prstena
4	Kamer compleet	Komora, kompletna	Câmara completa	Camera completă	Kompletno kućište
4a	Kamer met lager	Komora z pierścieniem oporowym lożyska	Câmara com casquilho	Camera cu lagăr	Kućište sa ležišnim prstenom
5a	Kamer compleet	Komora, kompletna	Câmara completa	Camera completă	Kompletno kućište
6	Voetstuk	Podstawa	Base	Baza pompei	Element oslonca
6a	Anti rotatie stift	Kolek ustalajacy	Pino	Știft de blocare	Zauastvni štift
6d	Geleideplaat voor voetstuk	Dolna płytka kierująca	Prato-guia da base	Placa de ghidaj pentru baza pompei	Vodeća ploča osnove
6g	Lager	Pierścień oporowy lożyska	Casquillo	Lagăr	Prsten kugličnog ležaja
7	Koppeling beschermmer	Osłona sprzągła	Protecção do acoplamento	Apărătoare de protecție	Zaštita spojnice
7a	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
8	Koppeling compleet	Sprzęgło, komplet	Acoplamento completo	Cuplaj complet	Komplet spojnice
9	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
10	Stift	Klin mocujący walu	Pino do veio	Știftul axului	Cilindrični štift
10a	Koppelingshelft	Polówka sprzągła	Semi-acoplamento	Semicuplă	Polutkučna spojnice
12	Flens (oval)	Kolnierz (ovalny)	Flange (oval)	Flanșă (ovală)	Prirbunica (ovalna)
18	Ontluchtings-schroef	Šruba odpowietrzająca	Parafuso de purga	Şurub de aerisire	Zavrtanj za odzraćivanje
19	Plug	Korek	Bujão da tubagem	Dop filetat pentru țeavă	Žep cevi
21	Plug	Korek	Bujão da tubagem	Dop	Čep
23	Plug	Korek	Bujão da tubagem	Dop	Čep
25	Aftapplug	Korek spustowy	Bujão de drenagem	Dop (bușon) de golire	Drenažni čep
26	Trekstag	Šruba ściągająca	Perno	Prezoane	Osnovni zavrtanj
26a	Spanband	Ściąg	Tirante	Clemă	Osigurač
26b	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
26c	Sluitring	Podkładka	Anilha	Šaibă	Podloška
28	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
28a	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
31	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
32	Sluitring	Podkładka	Anilha	Šaibă	Podloška
32a	Sluitring	Podkładka	Anilha	Šaibă	Podloška
35	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
36	Moer	Nakrętka	Fêmea	Piuliță	Matica
36a	Moer	Nakrętka	Fêmea	Piuliță	Matica
37	O-ring pakking	Pierścien O-ring/uszczelka	O-ring/junta	O-ring/garnitură	O-zaptivni prsten
38	O-ring	Pierścien O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
38a	O-ring	Pierścien O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
39	Pakking	Uszczelka	Junta	Garnitură	Zaptivač
44	Inlaatdeel compleet	Komora wlotowa	Aspiração completa	Parte de intrare completă	Komplet ulazni deo
44a	Bovenste inlaatgedeelte	Część wlotowa (górska)	Peça de entrada, superior	Parte aspirație superioară	Gornji deo ulaza
44b	Onderste inlaatgedeelte	Część wlotowa (dolna)	Peça de entrada, inferior	Parte aspirație inferioară	Donjni deo ulaza
45	Spaltring	Pierścien bieżny	Aro	Inel de etanşare	Osloni prsten
45a	Spaltring compleet	Pierścien bieżny, obrotowy	Aro completo	Inel de etanşare complet	Komplet oslonog prstena
47	Lager	Pierścien oporowy lożyska	Casquillo	Lagăr	Prsten kugličnog ležaja

Pos.	Designation				
	NL	PL	PT	RO	RS
47a	Lager met meenemer	Łożysko z zabierakiem	Casquillo com guia	Lagăr cu cuzinet	Kuglični ležaj sa prstenom
47b	Lager roterend	Pierścień lożyskowy	Casquillo rotativo	Lagăr rotativ	Kuglični ležaj rotirajući
47c	Bus	Tulejka	Manga	Bucșă	Čaura
47d	Borgring	Pierścień mocujący	Retentor	Inel de blocare	Noseći prsten
47e	Borgring	Pierścień mocujący	Retentor	Inel de blocare	Noseći prsten
48	Klembusmoer	Nakrętka tulei stożkowej	Fêmea cónica	Piuličă cu strângere pe con	Matica konusne čaure
49	Waaier	Wirnik	Impulsor	Rotor	Obrtno kolo pumpe
49a	Waaier	Wirnik	Impulsor	Rotor	Obrtno kolo pumpe
49b	Klembus	Tuleja stożkowa	Casquillo cónico	Con de strângere	Konusna čaura
49c	Sluitring	Pierścień bieżny	Aro de desgaste	Inel de uzură	Habajući prsten
50a	Uitlaatgedeelte/ bovenste geleideschoep	Część wylotowa/górne krawędzie w korpusie	Peça de descarga/pás guia da parte superior	Parte refulare	Potisni deo/Gornje usmerno kolo
51	Pompas	Wal pompy	Veio	Axul pompei	Osvina pumpe
55	Mantel	Plaszcz	Camisa exterior	Manta exteroară	Spoljna zaštita
56	Voetplaat	Podstawa	Base	Placa de bază	Osnovna ploča
56a	Voetplaat	Podstawa	Base	Placa de bază	Osnovna ploča
56c	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
56d	Sluitring	Podkładka	Anilha	Šaibă	Podloška
57	O-ring	Pierścień O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
58	Houder voor asafdichting	Mocowanie uszczelnienia	Suporte do empanque	Suport pentru etanșare	Kućište zaptivanja osovine
58a	Schroef	Šruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
60	Veer	Sprężyna	Mola	Arc	Opruga
61	Meenemer	Zabierak	Batente do espaçador	Distanțier pentru etanșarea mecanică	Pogonaš zaptivaca
62	Stopring	Pierścień stopowy	Mola de encosto	Semering	Zauštnvi prsten
64	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
64a	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
64b	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
64c	Spanstuk, splined	Tulejka wielowypustowa	Casquillo escatelado	Suport canelat	Osigurač saumetkom
64d	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
65	Houder voor spaltring	Tulejka dystansowa	Retentor do aro	Suport pentru inelul de etanșare	Držać oslonog prstena
66	Sluitring	Podkładka	Anilha	Šaibă	Podloška
66a	Sluitring	Podkładka	Anilha	Šaibă	Podloška
66b	Borgring	Podkładka zabezpieczająca	Anilha retentora	Šaibă de blocare	Osiguravajuća podloška
67	Moer/Schroef	Nakrętka/Šruba	Fêmea/Parafuso	Piuličă/Şurub	Matica/Zavrtanj
69	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
76	Typeplaat set	Tabliczka znamionowa	Chapa de identificação	Eticheta	Pločica označavanja
76a	Klinknagel	Nit	Rebite	Nit	Zakivak
77	Deksel pompkop	Pokrywa głowicy pompy	Cobertura da cabeça da bomba	Acoperire capul pompei	Poklopac glave pumpe
100	O-ring	Pierścień O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
105	Asafdichting	Uszczelnienie walu	Empanque mecânico	Etanșare mechanică	Zaptivac osovine
201	Flens	Kolnierz	Flange	Flanșa	Prirbunica
203	Borgring	Pierścień mocujący	Anel retentor	Inel de blocare	Osloni prsten

Pos.	Designation			
	RU	SE	SI	SK
1	Промежуточный фланец	Mellanfläns	Vmesna priobnica	Medzipríruba
1a	Фонарь	Mellanstycke	Konzola motorja	Lucerna
2	Головная часть насоса	Toppstycke	Glava črpalke	Horné teleso čerpadla
3	Верхняя камера	Kammare, övre	Najvišja stopnja	Horná komora
3a	Камера без щелевого уплотнения	Mallankammare utan tätningssring	Stopnja brez režnega obroča	Komora bez rozverného krúžka
4	Камера в сборе	Kammare komplett	Stopnja komplet	Kompletná komora
4a	Камера с подшипниковым кольцом	Mellankammare med lager	Stopnja z ležajnim obročem	Komora s ložiskovým krúžkom
5a	Камера в сборе	Kammare komplett	Stopnja komplet	Kompletná komora
6	Основание	Fotstycke	Podnožje črpalke	Spodné teleso čerpadla
6a	Стопорный штифт	Stoppsprint	Zaporni zatič	Uzáverný kolík
6d	Направляющая плита для опоры/лапы	Styrplatta till fotstycke	Vodilna plošča za podnožje črpalke	Vodiaca platňa pre spodné teleso
6g	Подшипниковое кольцо	Bottenlager	Ležajni obroč	Ložiskový krúžok
7	Защитный кожух	Kopplingsskärm	Zaščitni pokrov	Ochranný kryt spojky
7a	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
8	Муфта в сборе	Koppling komplett	Sklopka komplet	Kompletná spojka
9	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
10	Цилиндрический штифт	Cylinderstift	Cilindrični zatič	Zylindricky kolík
10a	Полумуфта	Kopplingshalva	Polovica sklopke	Polspojska
12	Овальный фланец	Fläns (oval)	Priobnica (ovalna)	Príruba (oválna)
18	Винт вентиляционного отверстия	Airventilskruv	Odzračevalni vijak	Odvzdušňovacia skrutka
19	Заглушка	Rörprop	Čep	Zátka
21	Заглушка	Prop	Čep	Zátka
23	Заглушка	Prop	Čep	Zátka
25	Заглушка сливного отверстия	Tömnningsprop	Izpraznjevalni čep	Vypúšťacia skrutka
26	Стяжной болт	Stödbult	pritréjivalni vijak	Stahovacie skrutky
26a	Стяжная лента	Spännsband	Zatezni pas	Stahovacie spony
26b	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
26c	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
28	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
28a	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
31	Šrouba	Skruv	Vijak	Skrutka
32	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
32a	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
35	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
36	Гайка	Mutter	Matica	Matica
36a	Гайка	Mutter	Matica	Matica
37	Уплотнительное кольцо круглого сечения/прокладка	O-ring/packning	O-tesnilo/ tesnilo	O-krúžok/tesnenie
38	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-krúžok
38a	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-krúžok
39	Прокладка	Packning	Tesnilo	Tesnenie
44	Деталь всасывающей полости в сборе	Inloppsdel komplett	Vstopni del komplet	Vtoková časť komplet
44a	Впускная часть, верхняя	Övre inloppsdel	Zgornji dovodni del	Horný prívod čerpadla
44b	Впускная часть, нижняя	Undre inloppsdel	Spodnji dovodni del	Dolný prívod čerpadla
45	Щелевое уплотнение	Tätningsring	Režni obroč	Tesniaci krúžok
45a	Щелевое уплотнение в сборе	Tätningsring, komplett	Režni obroč komplet	Tesniaci krúžok komplet
47	Кольцо подшипника	Lager	Ležajni obroč	Ložiskový krúžok
47a	Подшипник с "поводком"	Lager med medbringare	Ležaj z nosilcem	Ložisko s unášacom

Pos.	Designation			
	RU	SE	SI	SK
47b	Вращающееся кольцо подшипника	Lagerring, roterande	Ležajni obroč, rotirajoč	Ložiskový krúžok, rotujúci
47c	Втулка	Bussning	Puša	Medzikrúžok/vložka
47d	Стопорное кольцо	Låsbricka	Držalni obroč	Držný kružok
47e	Стопорное кольцо	Låsbricka	Držalni obroč	Držný kružok
48	Гайка для зажимной втулки	Mutter för klämbussning	Matica za pritrdilno pušo	Matica so stahovacou vložkou
49	Рабочее колесо	Pumphjul	Rotor črpalke	Obežné koleso
49a	Рабочее колесо	Pumphjul	Rotor črpalke	Obežné koleso
49b	Разжимная втулка	Klämbussning	Pritrdilna puša	Stahovacia vložka
49c	Антифрикционное кольцо	Slitring	Obrabni obroč	Uzatvárací kružok
50a	Выпускающая часть/верхние направляющие лопатки	Utllopsdel/övre ledskenor	Tlačni del/zgornjega voda	Výpust/vrchné vodiace lopatky
51	Вал насоса	Pumpaxel	Os črpalke	Hriadeľ
55	Кожух	Mantel	Plašč	Plášt
56	Плита-основание	Fotstycce	Osnovna plošča	Základová platňa
56a	Плита-основание	Fotstycce	Osnovna plošča	Základová platňa
56c	Šruba	Skruv	Vijak	Skrutka
56d	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
57	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-kružok
58	Базовая деталь уплотнения вала	Hållare för axeltärtning	Držalo drsnega tesnila	Držiak upchávkы hriadeľa
58a	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
60	Пружина	Fjäder	Vzmet	Spružina
61	Пружина торцовного уплотнения	Medbringare	Gonilo tesnila	Unášač
62	Стопорное кольцо	Stoppring	Stop prstan	Dorazový kružok
64	Промежуточная втулка	Avståndsbussning	Distančník	Dištančné puzdro
64a	Промежуточная втулка	Avståndsbussning	Distančník	Dištančná puzdro
64b	Промежуточная втулка	Avståndsbussning	Distančník	Dištančná puzdro
64c	Шлицевая зажимная гильза	Avståndsbussning (spline)	Natezní kos, utorni	Španovaci kus, drážkovaný
64d	Промежуточная втулка	Avståndsbussning	Distančník	Dištančné puzdro
65	Базовая деталь щелевого уплотнения	Hållare för tätningsring	Držalo režnega obroča	Držiak pre tesniaci kružok
66	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
66a	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
66b	Стопорная шайба	Låsbricka	Varnostna podložka	Zaistovací plech
67	Гайка/Šruba	Mutter/Skruv	Matica/Vijak	Matica/Skrutka
69	Промежуточная втулка	Avståndsbussning	Distančník	Dištančné puzdro
76	Фирменная табличка с техническими параметрами в сборе	Typskylt	Tipska ploščica	Štitok čerpadla
76a	Заклепка	Nit	Zakovica	Nit
77	Крышка головной части насоса	Kåpa, pumphuvud	Pokrov glave črpalke	Kryt čerpadla
100	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-kružok
105	Уплотнение вала	Axeltärtning	Drsno tesnilo	Upchávka hriadeľa
201	Фланец	Fläns	Prirobница	Príruba
203	Стопорное кольцо	Låsbricka	Držalni obroč	Tesniaci kružok/tesnenie

Pos.	Designation			
	TR	UA	KZ	CN
1	Küçültme flanşı	Перехідник	Аралық фланец	接头法兰
1a	Motor oturağı	Опора електродвигуна	Шам	电机座
2	Pompa başı	Головна частина насоса	Сорғының жоғары белгі	泵头
3	Bölmе, üst	Камера, верх	Жоғары камера	腔体。顶部
3a	Boyun halkasız bölmе	Камера без ущельновального кольца	Саңылаусыз тығыздай камерасы	颈环
4	Komple bölmе	Набір камер	Жинақталған камера	完整腔体
4a	Yatak halkalı bölmе	Камера з кільцем підшипника	Подшипник сақинасы бар камера	带轴承环的腔体
5a	Komple bölmе	Набір камер	Жинақталған камера	完整腔体
6	Taban	Основа	Табаны	底座
6a	Stop pimi	Штифт зупинки	Ұстагыш штифт	止动销
6d	Taban için kılavuz plakası	Направляющая плита для основы	Треулердердің/аяқтардың бағыттағыш плитасы	基架导板
6g	Yatak halkası	Кільце опори	Подшипник сақина	轴承环
7	Kaplin koruması	Захисний кожух	Қорғыш қаптама	联轴器护罩
7a	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
8	Komple kaplin	Муфта в сборі	Жинақталған муфта	联轴器套件
9	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
10	Şaft pimi	Штифт валу	Цилиндлі штифт	轴销
10a	Kaplin yarısı	Напівмуфта	Жартылай муфта	联轴器
12	Flanş (oval)	Фланец (овальный)	Фланец (сопак)	法兰（椭圆）
18	Hava tahliliвидasi	Гвинт вентиляционного клапана	Желдету саңылауының винті	排气螺丝
19	Boru tapası	Трубна заглушка	Тығын	管塞
21	Tara	Кабельный ввід	Тығын	插头
23	Tara	Кабельний ввід	Тығын	插头
25	Tahliye tapası	Пробка дренажного отвору	Ағызу саңылауының тығыны	排水螺栓
26	Germe civatası, saplama	Шпилька	Тарту бұрандасты	拉杆螺栓
26a	Şerit	Стрічка	Тартқыш бау	拉紧板条
26b	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
26c	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
28	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
28a	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
31	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
32	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
32a	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
35	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
36	Somun	Гайка	Гайка	螺母
36a	Somun	Гайка	Гайка	螺母
37	O-ring/conta	Ущельновальное кольце/прокладка	Денгелек кималы тығыздарғыш сақина/аралық қабат	O型圈/垫圈
38	O-ring	Ущельновальное кольце	Денгелек кималы тығыздарғыш сақина	O型圈
38a	O-ring	Ущельновальное кольце	Денгелек кималы тығыздарғыш сақина	O型圈
39	Conta	Прокладка	Аралық қабат	垫圈
44	Komple emme kismı	Всмоктуюча частина повна	Жинақталған сорғыш құстагы бөлшек	进口部分
44a	Giriş kismı üst	Верхнячастина впуску	Жоғары кіріс бөлік	上进口部件
44b	Giriş kismı alt	Нижнячастина впуску	Төмөнгі кіріс бөлік	下进口部件
45	Boyun halkası	Ущельновальное кольце	Саңылау тығыздарғыш	颈环
45a	Komple boyun halkası	Ущельновальное кольце повне	Жинақталған саңылау тығыздарғыш	颈环成品
47	Yatak halkası	Кільце опори	Подшипник сақинасы	轴承环
47a	Sürücülü yatak halkası	Опора з двигуном	"Жібі бар" подшипник	带驱动器的轴承
47b	Yatak halkası, döner	Кільце опори, що обертається	Подшипниктің айналығыш сақинасы	轴承动环
47c	Burç	Втулка	Втулка	衬套


Pos.	Designation			CN
	TR	UA	KZ	
47d	Tespit halkası	Стопорне кільце	Ұстағыш сақина	固定环
47e	Tespit halkası	Стопорне кільце	Ұстағыш сақина	固定环
48	Yarık koni somunu	Гайка для розтискної втулки	Қысқыш втулка гайкасы	花键圆锥螺母
49	Kanat	Робоче колесо	Жұмыс дәңгелегі	叶轮
49a	Kanat	Робоче колесо	Жұмыс дәңгелегі	叶轮
49b	Kapalı somun	Розтискна втулка	Босату втулкасы	花键圆锥
49c	Aşınma halkası	Кільце щільнінного ущільнення	Антіфрикционлық сақина	耐磨环
50a	Basma kismi/üst kilavuz kanatlar	Випуск/верхній блок направляющих лопаток	Шығару бөлігі/жогарғы бағыттағыш қалақтар	出口部件/顶部导流叶片
51	Mil	Вал насоса	Сорғы білірі	泵轴
55	Dış ceket	Зовнішня втулка	Қантама	套筒
56	Şase	Плита-основа	Астыңы плита	底板
56a	Şase	Плита-основа	Астыңы плита	底板
56c	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
56d	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
57	O-ring	Ущільнювальне кільце	Дәңгелек құмалы тығыздығыш сақина	O型圈
58	Salmasta taşıyıcı	Тримач ущільнення	Білік тығыздығышының негізгі бешшегі	机封压盖
58a	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
60	Yay	Пружины	Серіппе	弹簧
61	Salmasta yuvası	Оправлення ущільнення	Бүйірлік тызызыда серіппесі	密封驱动
62	Kitleme somunu	Стопорне кільце	Ұстағыш сақина	止动环
64	Ayar ara parçası	Втулка	Арапық втулка	隔管
64a	Ayar ara parçası	Втулка	Арапық втулка	隔管
64b	Ayar ara parçası	Втулка	Арапық втулка	隔管
64c	Kelepçe boru	Шлицевий хомут	Тісті қысықш гильза	花键夹
64d	Ayar ara parçası	Втулка	Арапық втулка	隔管
65	Boğaz aşınma halkası	Фіксатор ущільнювального кільца	Санылау тығыздығышының негізгі бешшегі	颈环挡圈
66	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
66a	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
66b	Kitleme pulu	Стопорна шайба	Ұстағыш шайба	锁紧垫圈
67	Somun/Vida	Гайка/гвинт	Гайка/ винт	螺母/螺丝
76a	Percin	Заклепка	Тойтarma шеге	隔管
77	Pompa kafası kapağı	Кришка головної частини насоса	Сорғы басының қақлағы	铭牌套件
69	Ayar ara parçası	Втулка	Арапық втулка	铆钉
76	Etiket	Шилдик насоса	Жинақталған техникалық параметрлері бар фирмалық тақташа	泵顶盖
100	O-ring	Ущільнювальне кільце	Дәңгелек құмалы тығыздығыш сақина	O型圈
105	Mekanik salmastra	Торцеве ущільнення валу	Білік тығыздығышы	轴封
201	Flans	Фланець	Фланец	法兰
203	Tutucu halka	Стопорне кільце	Ұстағыш сақина	固定环


Pos.	Designation				
	ID	MK	NO	IS	AR
1	Flensa adaptor	Адаптерска прирабница	Adapterflens	Millistykkisflans	الثافة المهيأة
1a	Wadah motor	Подлога за моторот	Motorbukk	Mótorstallur	كرسي المحرك
2	Head pompa	Глава на пумпата	Pumpehode	Dæluhaus	رأس مضخة
3	Chamber, atas	Комора, горна	Kammer, topp	Hólf, efsti hluti	المحجزة، العليا
3a	Chamber tanpa ring leher	Комора без вратен прстен	Kammer uten kragering	Hólf án hálshring	المحجزة دون وجود حلقة الخاتمة
4	Chamber lengkap	Целосна комора	Kammer, komplett	Allt hólfð	المحجزة بالكامل
4a	Chamber dengan ring bantalan motor	Комора со прстен на лежиштето	Kammer med lagerring	Hólf með leguvörn	المحجزة مع وجود حلقة كرسي التحمل
5a	Chamber lengkap	Целосна комора	Kammer, komplett	Allt hólfð	المحجزة بالكامل
6	Alas	Поднојје	Fotstykke	Botn	القاعدية
6a	Pin penghenti	Игличка за запирање	Stoppstift	Festipinni	مسار الإيقاف
6d	Pelat pemandu untuk alas	Основа-водилка за поднојјето	Føringsplate for fotstykke	Stýriplata fyrir botn	اللاؤج التوجيهي الخاص بنقائده
6g	Ring bantalan poros	Прстен на лежиштето	Lagerring	Leguvörn	حاجة كرسي التحمل
7	Pemandu sambungan	Заштитник на спојницата	Koblingsvern	Tengjahlíf	وائق الفازنة
7a	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسار
8	Sambungan selesai	Целосна спојка	Kobling, komplett	Tengingu lokið	الفازنة بالكامل
9	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسار
10	Pin poros	Игличка на основата	Akselstift	Skaftipinni	مسار المعود
10a	Sambungan setengah	Полуспојка	Koblingshalvdel	Skrútfungi	نصف الفازنة
12	Flensa (oval)	Прирабница (овална)	Flens (oval)	Flans (sporóskjulaga)	الثافة (البيج - لوارية)
18	Sekrup lubang udara	Завртка за обезвоздушување	Lufteskrue	Loftunarskrá	براغي تنفس الهواء
19	Sumbat pipa	Цевен чеп	Rørplugg	Rörtappi	طرب الأنبوب
21	Sumbat	Приклучок	Plugg	Tappi	السدادة
23	Sumbat	Приклучок	Plugg	Tappi	السدادة
25	Sumbat pengurasan	Чеп за празнење	Tappeplugg	Botntappi	سدادة التفريغ
26	But penguat	Спојка	Ankerbolt	Stagbolti	مسار التثبيت
26a	Pengikat	Ремен	Stropp	Ól	الحزام
26b	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسار
26c	Cincin	Подлошка	Skive	Skinna	حاجة إحكام الربط
28	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسار
28a	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسار
31	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسار
32	Cincin	Подлошка	Skive	Skinna	حاجة إحكام الربط
32a	Cincin	Подлошка	Skive	Skinna	حاجة إحكام الربط
35	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسار
36	Mur	Навртка	Mutter	Ró	صهولة
36a	Mur	Навртка	Mutter	Ró	صهولة
37	O-ring/gasket	О-прстен/дихтуңг	O-ring/pakning	O-hringur/pakkning	حاجة دائرية/الحشوية
38	O-ring	О-прстен	O-ring	O-hringur	حاجة دائرة

Pos.	Designation				
	ID	MK	NO	IS	AR
38a	O-ring	О-прстен	O-ring	O-hringur	حاجة دائريّة
39	Gasket	Дихтунг	Pakning	Pakkning	حاجة
44	Komponen saluran hisap selesai	Целосен доводен дел	Innløpsdel, komplett	Allur inntakshluti	جزء المدخل بالكامل
44a	Komponen saluran hisap bagian atas	Горен доводен дел	Innløpsdel, øvre	Efri hluti inntakshluta	جزء المدخل العلوي
44b	Komponen saluran hisap bagian bawah	Долен доводен дел	Innløpsdel, nedre	Neðri hluti inntakshluta	جزء المدخل السفلي
45	Ring leher	Вратен прстен	Kragering	Hálsringur	الحلقة العنقية
45a	Ring leher selesai	Целосен вратен прстен	Kragering, komplett	Allur hálsringurinn	الحلقة العنقية بالكاملا
47	Ring bantalan poros	Прстен на лежиштето	Lagerring	Leguvörn	حاجة كرسي التحمل
47a	Bantalan poros dengan pengendali	Лежиште со управувач	Lager med drev	Lega með drifi	كرسي تحمل مزودة بنقل حركة
47b	Ring bantalan poros, berputar	Прстен на лежиштето, ротирачки	Lagerring, roterende	Leguvörn, snúanleg	حاجة كرسي التحمل، مواردة
47c	Selongsong	Славина	Hylse	Hólkur	جلبة
47d	Ring penahan	Потпорен прстен	Sikringsring	Festihringur	حاجة ثبات
47e	Ring penahan	Потпорен прстен	Sikringsring	Festihringur	حاجة ثبات
48	Mur split cone	Навртка на конус-разделник	Konisk mutter	Rofin keiluró	صوامة المخروط ذو التقنية
49	Impeller	Ротор	Pumpehjul	Dæluhjól	المروحة
49a	Impeller	Ротор	Pumpehjul	Dæluhjól	المروحة
49b	Split cone	Конус-разделник	Del konus	Rofin keila	المخروط ذو التقنية
49c	Wear ring	Прстенеста заптивка	Slitering	Slithringur	حاجة التكال
50a	Bagian pelepasan/bilah pemandu atas	Оводен дел/горни лопатки-водилки	Utløpsdel / øvre lameller	Úttakshluti / stýriblöð	جزء المخرج/الأذرع الطبوية الذريعة
51	Poros pompa	Основна на пумпата	Pumpeaksel	Dæluskaft	عمد ادارة المصاصة
55	Lengan	Ракав	Hylse	Slif	الجلبة
56	Alas/penampang pompa	Подножная плоча	Fotplate	Undirstöðuplata	لوحة القاعدة
56a	Alas/penampang pompa	Подножная плоча	Fotplate	Undirstöðuplata	لوحة القاعدة
56c	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسمار
56d	Cincin	Подлошка	Skive	Skinna	حاجة احكام الربط
57	O-ring	О-прстен	O-ring	O-hringur	حاجة دائريّة
58	Seal carrier	Носач на спојот	Tetringsbærer	Umgjörð um öxulpétti	حبل سلّع التسرب
58a	Sekrup	Завртка	Skrue	Skrúfa	مسمار
60	Pegas	Пружина	Fjær	Gormur	زنبرك
61	Pengendali siil	Управувач на спојот	Tetringsbærer	Flansi	نقل الحركة الخاص بسائع التسرب
62	Ring penghenti	Прстен за запирање	Stoppring	Stöðvunarhringur	حاجة الإيقاف
64	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	Stöðuhólkur	أربووب المياعضدة
64a	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	Stöðuhólkur	أربووب المياعضدة
64b	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	Stöðuhólkur	أربووب المياعضدة
64c	Klem, terbentang	Клема, со жлебно вратило	Klemme, riflet	Klemma, klofin	مشبك، محدد
64d	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	Stöðuhólkur	أربووب المياعضدة
65	Penahan ring leher	Потпора на вратен прстен	Krageringsikring	Festing fyrir hálsring	مثبت الحلقة العنقية


Pos.	Designation				
	ID	MK	NO	IS	AR
66	Cincin	Подлошка	Skive	Skinna	حاجة احكام الربط
66a	Cincin	Подлошка	Skive	Skinna	حاجة احكام الربط
66b	Cincin pengunci	Подлошка за блокирање	Låseskive	Lásskinna	حلقة احكام الربط الخاصة بالغلق
67	Mur/sekrup	Навртка/завртка	Mutter/skrue	Ró/skrúfa	الصوولة/المسمار
76a	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојањие	Avstandsrør	Stöðuhólkur	أنبوب المياعدة
77	Set pelat label	Прибор со натписни плочки	Typeskiiltsett	Merkiplötusett	مجموعة لوحة البيانات
69	Rivet	Клин	Nagle	Hnoðnagli	مسمار برشام
76	Penutup head pompa	Капак за главата на гумпата	Pumpehodedeksel	Hlíf á dæluhaus	غطاء رأس المضخة
100	O-ring	О-прстен	O-ring	O-hringur	حلقة دائريّة
105	Flensa adaptor	Запливка за вратило	Akseltetning	Óxulþetti	مائع تسرب عصود الإدارة
201	Wadah motor	Прирабница	Flens	Festibúnaður	الدّفع
203	Head pompa	Потпорен прстен	Sikringsring	Festihringur	حاجة ثبور

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5






TMW27383 3403



CR, CRN 120 and 150




TM03 6001 4106

Startup

Dodatek

1



TM01 1403 4497

2




TM01 1404 4497

3




TM01 1405 4497

4




TM01 1406 4497

5




TM01 1407 4497

6




TM01 1408 4497

7



TM01 1409 4497



TM01 9988 3600

GB Startup

1	Close the isolating valve on the outlet side of the pump and open the isolating valve on the inlet side.	2	Remove the priming plug from the pump head and slowly fill the pump with liquid. Replace the priming plug and tighten securely.
3	See the correct direction of rotation of the pump on the motor fan cover.	4	Start the pump and check the direction of rotation.
5	Vent the pump by means of the vent valve in the pump head. At the same time, open the outlet isolating valve a little.	6	Continue to vent the pump. At the same time, open the outlet isolating valve a little more.
7	Close the vent valve when a steady stream of liquid runs out of it. Completely open the outlet isolating valve.	8	For further information, see section 4. Starting up the product .

BG Пускане в действие

1	Затваря се спирателния кран на напорната страна, а този на смукателната се отваря.	2	Демонтира се пробката за пълнене и помпата бавно се пълни.
3	Вижте правилната посока на въртене на капака на мотора.	4	Включете помпата и проверете правилността на посоката на въртене.
5	Обезвъздушете през обезвъздушителния вентил като същевременно малко отворете крана на напорната страна.	6	Продължете да обезвъздушавате като отваряте крана на напорната страна повече.
7	Затворете обезвъздушителния вентил, когато от него протече флуид. Отворете изцяло крана на напорната страна.	8	За повече информация вж. раздел 4. Стартиране на продукта .

CZ Uvedení do provozu

1	Uzavírejte uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla a otevřete uzavírací armaturu na sací straně čerpadla.	2	Z hlavy čerpadla vyšroubujte plnicí zátku a do čerpadla pomalu nalévejte kapalinu. Plnicí zátku vrátte na své místo a pevně utáhněte.
3	Podle šipky na krytu ventilátoru motoru čerpadla zjistěte směr otáčení hřidele čerpadla.	4	Zapněte čerpadlo a zkонтrolujte, zda směr otáčení odpovídá směru uvedenému na krytu ventilátoru motoru.
5	Čerpadlo odvzdušňujte pomocí odvzdušňovacího ventilu umístěného ve hlavě čerpadla. Současně mírně pootevřete uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla.	6	Pokračujte v odvzdušňování čerpadla. Současně otevřete poněkud více uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla.
7	Odvzdušovací ventil uzavřete, jakmile jím začne vytékat kapalina bez vzduchu. Otevřete naplněno uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla tak, abyste dosáhli pracovního bodu čerpadla.	8	Další informace jsou uvedeny v kapitole 4. Spouštění výrobku .

DE Inbetriebnahme

1	Das druckseitige Absperrventil schließen und das saugseitige Absperrventil öffnen.	2	Einfüllstopfen demontieren und Pumpe langsam auffüllen. Einfüllstopfen wieder einschrauben und fest anziehen.
3	Siehe richtige Drehrichtung auf der Lüfterhaube des Motors.	4	Pumpe einschalten und Drehrichtung der Pumpe prüfen.
5	Pumpe über Entlüftungsventil im Kopfstück der Pumpe entlüften. Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein wenig öffnen.	6	Die Entlüftungsvorgehensweise fortsetzen. Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein bisschen mehr öffnen.
7	Entlüftungsventil schließen, wenn das Medium aus dem Ventil herausläuft. Das druckseitige Absperrventil ganz öffnen.	8	Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 4. Inbetriebnahme des Produkts .

DK Idriftsætning

1	Luk afspæringsventilen på pumpens afgangsside og åbn afspæringsventilen på pumpens tilgangsside.	2	Afmontér spædepropren i topstykket og spæd pumpen langsomt. Montér derefter spædepropren igen.
3	Se pumpens korrekte omdrejningsretning på motorens ventilatorskærm.	4	Start pumpen og kontrollér pumpens omdrejningsretning.
5	Udluft pumpen på udluftningsventilen, som er placeret i topstykket. Åbn samtidig afspæringsventilen på pumpens afgangsside lidt.	6	Fortsæt med at udlufte pumpen. Åbn samtidig afspæringsventilen på pumpens afgangsside lidt mere.
7	Luk udluftningsventilen, når der løber en jævn væskestrøm ud af den. Åbn afspæringsventilen på pumpens afgangsside helt.	8	For yderligere information, se afsnit 4. Idriftsætning af produktet .

EE Käivitamine

1	Sulgege ventiil pumba survepoolel ja avage ventiili pumba imipoolel.	2	Eemaldage pumbalt täiteava kork ja täitke pump aegamööda vedelikuga. Pange kork tagasi oma kohale ja kinnitage hoolikalt.
3	Pöörlemisjuund on tähistatud nooltega ventilaatori kattel.	4	Käivitage pump ja kontrollige selle pöörlemisjuunda.
5	Ventileerige pumpa selle peas paikneva õhutusventiili abil. Samal ajal avage veidi survepoolle ventiili.	6	Jätkake pumba ventileerimist. Samal ajal avage veelgi rohkem survepoolle ventiili.
7	Sulgege õhutusventiili niipea, kui vedelik hakkab ühtlaselt välja voolama. Avage survepoolle ventiil täielikult.	8	Lisainfot vt jaotisest 4. Pumba käivitamine .

ES Puesta en marcha

1	Cerrar la válvula de corte en el lado de descarga de la bomba y abrir la válvula de corte en el lado de aspiración.	2	Quitar el tapón de cebado del cabezal de la bomba y llenar la bomba despacio de agua. Volver a poner el tapón de cebado y apretarlo bien.
3	Comprobar el sentido de giro correcto de la bomba en la tapa del ventilador del motor.	4	Poner la bomba en marcha y comprobar el sentido de giro.
5	Purgar la bomba mediante la válvula de purga en el cabezal de la bomba. Al mismo tiempo, abrir un poco la válvula de corte de la descarga.	6	Seguir purgando la bomba. Al mismo tiempo abrir un poco más la válvula de corte de la descarga.
7	Cerrar la válvula de purga cuando salga por la misma un flujo constante de líquido. Abrir la válvula de corte de la descarga completamente.	8	Para obtener más información, consulte la sección 4. Puesta en marcha del producto .

FI Käyttöönotto

1	Sulje pumpun painepuolen sulkiventtiili ja avaa tulopuolen sulkiventtiili.	2	Iroita pumpun yläkappaleen täytötulppa ja täytä pumppu hitaasti. Asenna täytötulppa tämän jälkeen.
3	Tarkista tuuletinkannesta pumpun oikea pyörimissuunta.	4	Käynnistä pumppu ja varmista oikea pyörimissuunta.
5	Ilmaa pumppu yläkappaleessa sijaitsevan ilmausruuvin kautta. Aukaise samalla hiukan pumpun painepuolen sulkiventtiiliä.	6	Jatka pumpun ilmaamista ja avaa pumpun painepuolen sulkiventtiiliä hiukan enemmän.
7	Sulje ilmausventtiili kun siitä suihkuaa tasainen vesivirta. Aukaise pumpun painepuolen sulkiventtiili kokonaan.	8	Lisätietoja on kohdassa 4. Käyttöönotto .

FR Mise en route

1	Fermer la vanne d'isolement du côté refoulement et ouvrir la vanne d'isolement du côté aspiration de la pompe.	2	Démonter le bouchon d'amorçage de la tête de pompe et amorcer lentement la pompe. Remettre en place le bouchon d'amorçage.
3	Voir le sens correct de rotation de la pompe sur le capot du ventilateur du moteur.	4	Démarrer la pompe et vérifier son sens de rotation.
5	Purger la pompe par la vis de purge située dans la tête de pompe. Ouvrir simultanément légèrement la vanne d'isolement du côté refoulement.	6	Continuer à purger la pompe. Ouvrir simultanément un peu plus la vanne d'isolement du côté refoulement.
7	Fermer la vis de purge lorsqu'un filet d'eau homogène s'écoule. Ouvrir entièrement la vanne d'isolement du côté refoulement.	8	Pour plus d'informations, voir paragraphe 4. Démarrage .

GR Ekkíništi

1	Κλείστε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά κατάθλιψης της αντλίας και ανοίξτε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης.	2	Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από την κεφαλή της αντλίας και γεμίστε σιγάσιγά την αντλία με υγρό. Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης και σφίγξτε τη καλά.
3	Δείτε τη σωστή φορά περιστροφής της αντλίας στο κάλυμμα ανεμιστήρα του κινητήρα.	4	Θέστε την αντλία σε λειτουργία και ελέγχετε τη φορά περιστροφής.
5	Εξαερώστε την αντλία με τη βοήθεια της βαλβίδας εξαέρωσης στην κεφαλή της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.	6	Συνεχίστε την εξαέρωση της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο ακόμη τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.
7	Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης όταν πια η ροή του υγρού που εξέρχεται είναι σταθερή. Ανοίξτε τελείως τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.	8	Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 4. Ekkíništi tou proióntos .

HR Puštanje u pogon

1	Zatvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani a otvoriti zaporni ventili na usisnoj strani.	2	Skinuti čep za punjenje pa crpku polagano napuniti. Ponovno vratiti čep za punjenje te ga čvrsto pritegnuti.
3	Prekontrolirati ispravni smjer vrtnje na poklopcu ventilatora motora.	4	Uključiti crpku pa ispitati ispravni smjer vrtnje crpke.
5	Odzračiti crpku preko odzračnog ventila u glavi crpke. Istovremeno malo otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.	6	Nastaviti s odzračivanjem. Istovremeno još malo jače otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.
7	Zatvoriti odzračni ventil kad medij počne izlaziti na ventilu. Potpuno otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.	8	Za više informacija, pogledajte poglavlje 4. Pokretanje proizvoda .

HU Üzembelehelyezés

1	A nyomóoldali elzárószelepet zárjuk el, a szívóoldali elzárószelepet nyissuk ki.	2	A betöltőcsavart vegyük ki és a szivattyút lassan töltük fel. A betöltőcsavart csavarjuk vissza és szorosan húzzuk meg.
3	Nézzük meg a motor ventillátorfedelén a helyes forgásirányt.	4	Kapcsoljuk be a szivattyút és ellenőrizzük forgásirányát.
5	A szivattyú fejrészén lévő légtelenítőszelepen át légtelenítünk a szivattyút. Egyidejűleg kissé nyissuk meg a nyomóoldali elzárószelepet.	6	Folytassuk a légtelenítést, egyidejűleg kissé jobban nyissuk meg a nyomóoldali elzárószelepet.
7	Amikor a légtelenítőszelepen már a levegőmentes szállított közeg lép ki, zárjuk el a szelépet. A nyomóoldali elzárószelepet teljesen nyissuk ki.	8	További információkat a 4. A termék beüzemelése című részben talál.

IT Avviamento

1 Chiudere la valvola di intercettazione sul lato di mandata della pompa e aprire quella sul lato di aspirazione.	2 Rimuovere il tappo di adescamento dalla testa pompa e versare lentamente il liquido nella pompa. Reinserire il tappo e chiuderlo accuratamente.
3 Osservare il corretto senso di rotazione della pompa sul coperchio della ventola motore.	4 Avviare la pompa e controllare il senso di rotazione.
5 Sfiatare la pompa per mezzo della valvola di sfiato sulla testa pompa. Contemporaneamente, aprire leggermente la valvola di mandata.	6 Continuare a sfiatare la pompa, continuando contemporaneamente ad aprire la valvola di mandata.
7 Chiudere la valvola di sfiato quando fuoriesce un flusso di liquido costante. Aprire completamente la valvola di mandata.	8 Per ulteriori informazioni, vedi sezione 4. Avviamento del prodotto .

LT Paleidimas

1 Uždarykite vožtuvą siurblio išvado pusėje ir atidarykite vožtuvą siurblio įvado pusėje.	2 Siurblio galvutėje atsukite pripildymo kamštelį ir siurblį lėtai pripildykite skryčio. Įstatykite pripildymo kamštelį ir gerai užveržkite.
3 Pažiūrėkite ant variklio ventiliatoriaus gaubto, kokia yra teisinga siurblio sukimosi kryptis.	4 Paleiskite siurblį ir patirkinkite sukimosi kryptį.
5 Per siurblio galvutėje esantį oro išleidimo vožtuvą išleiskite iš siurblio orą. Tuo pačiu metu truputį atidarykite išvado vožtuvą.	6 Teskite oro išleidimą. Tuo pačiu metu truputį daugiau atidarykite išvado vožtuvą.
7 Oro išleidimo vožtuvą uždarykite, kai iš jo pradeda tekėti nusistovėjusi skryčio čiurkšlė. Visiškai atidarykite išvado vožtuvą.	8 Daugiau informacijos pateikta skyriuje 4. Produktu paleidimas .

LV Iedarbināšana

1 Aizveriet sprostvārstu sūkņa izplūdes pusē un atveriet sprostvārstu ieplūdes pusē.	2 Nonemiet iepildīšanas aizgriezni no sūkņa galvas un lēnām piepildiet sūknī ar šķidrumu. Levietojiet iepildīšanas aizgriezni atpakaļ un cieši aizgrieziet to.
3 Sūkņa pareizo rotācijas virzienu skatiet uz motora ventilatora vāka.	4 Ieslēdziet sūknī un pārbaudiet rotācijas virzenu.
5 Vent the pump by means of the vent valve in the pump head. At the same time, open the outlet isolating valve a little.	6 Turpiniet sūkņa atgaisošanu. Tajā pašā laikā atveriet izplūdes sprostvārstu nedaudz vairāk.
7 Atgaisojet sūknī, izmantojot sūkņa galvā esošo atgaisošanas vārstu. Vienlaikus nedaudz atveriet izplūdes sprostvārstu.	8 Papildinformāciju skatiet sadaļā 4. Produkta ieslēgšana .

NL In bedrijf nemen

1	Sluit de scheidingsafsluiter aan de perszijde van de pomp en open de afsluiter aan de zuigzijde.	2	Verwijder de ontluchtingsschroef van de pompkop en vul de pomp langzaam met vloeistof. Breng de ontluchtingsschroef terug op zijn plaats en zorg dat deze stevig vast zit.
3	Kijk of de draairichting van de pomp klopt (zie beschermkap van de motorventilator).	4	Start de pomp en controleer de draairichting.
5	Ontlucht de pomp met behulp van de ontluchtingsklep in de pompkop. Open tegelijkertijd de persafsluiter een beetje.	6	Ontlucht de pomp verder. Doe tegelijkertijd de persafsluiter iets verder open.
7	Sluit de ontluchtingsklep wanneer het medium gelijkmataig uit de ontluchtingsopening stroomt. Open de persafsluiter volledig.	8	Voor meer informatie, zie paragraaf 4. Het product in bedrijf nemen .

PL Uruchomienie

1	Zamknąć zawór odcinający na tłoczeniu pompy i otworzyć zawór odcinający na ssaniu.	2	Z głowicy pompy zdjąć korek zalewowy i napełnić pompę cieczą. Założyć korek i dokręcić go mocno.
3	Poprzez pokrywę wentylatora silnika sprawdzić, czy kierunek obrotów pompy jest prawidłowy.	4	Uruchomić pompę i jeszcze raz sprawdzić kierunek obrotów.
5	Poprzez otwór odpowietrzający na głowicy pompy odpowietrzyć pompę. Jednocześnie lekko otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.	6	Dalej odpowietrzać pompę. Jednocześnie jeszcze trochę otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.
7	Gdy z otworu odpowietrzającego zacznie wypływać stały strumień cieczy, zamknąć go. Całkowicie otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.	8	Dalsze informacje - zob. rozdział 4. Uruchamianie produktu .

PT Arranque inicial

1	Feche a válvula de seccionamento do lado da descarga e abra a válvula de seccionamento do lado da aspiração.	2	Retire o bujão de purga da cabeça da bomba e lentamente encha esta com o líquido. Monte o bujão de purga.
3	Certifique-se de que o sentido de rotação da bomba está correcto, i.e., está de acordo com o que se indica na tampa do ventilador do motor.	4	Efectue o arranque da bomba e verifique o sentido de rotação.
5	Purge a bomba por meio da respectiva válvula, existente na cabeça da bomba. Ao mesmo tempo, abra ligeiramente a válvula de seccionamento do lado da descarga.	6	Continue a purgar a bomba. Ao mesmo tempo, abra um pouco mais a válvula de seccionamento do lado da descarga.
7	Feche a válvula de purga quando um caudal uniforme começar a sair por ela. Abra agora completamente a válvula de seccionamento do lado da descarga.	8	Para mais informações, consulte a secção 4. Proceder ao arranque do produto .

RO Punerea în funcțiune

1 Închideți vana de refulare și deschideți vana de aspirație complet.	2 Desfaceți ventilul de amorsare din capul pompei și încet umpleți pompa cu lichid. Strângeți bine ventilul după umplere.
3 Urmăriți sensul corect de rotație al pompei indicat la partea superioară a motorului la ventilator.	4 Porniți pompa și verificați sensul de rotație.
5 Aerisiti pompa prin intermediul ventilului de aerisire situat în capul pompei. În același timp deschideți vana de refulare.	6 Continuați să aerisiti pompa. În același timp deschideți vana de refulare progresiv.
7 Închideți ventilul de aerisire când apa începe să arunce prin orificiu. Se va deschide complet vana de refulare.	8 Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea 4. Pornirea în funcțiune a produsului .

RS Puštanje u rad

1 Zatvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani i otvoriti zaustavni ventil na usisnoj strani.	2 Demontirati ulivni priključak i polako napuniti pumpu. Ponovo ušrafiti ulivni priključak i čvrsto ga pritegnuti.
3 Uočiti pravilan smer obrtanja na poklopcu ventilatora motora.	4 Uključiti pumpu i proveriti smer obrtanja pumpe.
5 Odzračiti pumpu preko odzračnog ventila na glavi pumpe. Istovremeno malo otvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani.	6 Nastaviti sa postupkom odzračivanja. Istovremeno zaustavni ventil na potisnoj strani otvoriti još malo više.
7 Kada radni fluid počne da ističe iz ventila zatvoriti odzračni ventil. Zaustavni ventil na potisnoj strani potpuno otvoriti.	8 Za više informacija, pogledajte poglavlje 4. Puštanje proizvoda u rad .

SE Igångkörning

1 Stäng avstängningsventilen på pumpens trycksida och öppna avstängningsventilen på sugsidan.	2 Avlägsna spädproppen i toppstycket och fyll pumpen långsamt. Sätt sedan tillbaka proppen.
3 Kontrollera rätt rotationsriktning enligt motorns fläktkåpa.	4 Starta pumpen och kontrollera pumpens rotationsriktning.
5 Avlufta pumpen med hjälp av ventilen på toppstycket. Öppna samtidigt avstängningsventilen på pumpens trycksida något.	6 Fortsätt avlufta pumpen. Öppna samtidigt avstängningsventilen på trycksidan lite till.
7 Stäng avluftningsventilen när en jämn vätskeström kommer ut ur den. Öppna avstängningsventilen på trycksidan helt.	8 Mer information finns i avsnitt 4. Igångkörning av produkten .

SI Zagon

1	Tlačni zaporni ventil zapreti in odpreti sesalni zaporni ventil.	2	Čep odprtine za nalivanje odpreti in črpalko počasi napolniti. Ponovno priviti čep in močno pritegniti.
3	Kontrolirati je potrebno pravilno smer vrtenja na pokrovu hlajenja motorja.	4	Vklipiti črpalko in preveriti smer vrtenja črpalke.
5	Črpalko odzračiti s pomočjo odzračevalnega ventila na glavi črpalke. Istočasno nekoliko odpreti zaporni ventil na tlačni strani.	6	Odzračevalni postopek nadaljevati. Istočasno na tlačni strani še bolj odpreti zaporni ventil.
7	Odzračevalni ventil zapreti, ko prične iztekatki medij. Zaporni ventil na tlačni strani popolnoma odpreti.	8	Za več informacij glejte poglavje 4. Zagon izdelka .

SK Uvedenie do prevádzky

1	Uzavrite uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla a otvorte uzatváraciu armatúru na sacej strane čerpadla.	2	Z hlavy čerpadla vyskrutkujte plniacu zátku a do čerpadla pomaly naliievajte kvapalinu. Plniacu zátku naskrutkujte späť a pevne ju dotiahnite.
3	Podľa šípk na kryte ventilátora motora čerpadla zistite smer otáčania sa hriadeľa čerpadla.	4	Zapnite čerpadlo a skontrolujte, či smer otáčania sa hriadeľa zodpovedá smeru uvedenom na kryte ventilátora motora.
5	Čerpadlo odvzdušníte pomocou odvzdušňovacieho ventila umiestneného v hlave čerpadla. Súčasne mierne pootvorte uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla.	6	Pokračujte v odvzdušňovaní čerpadla. Súčasne trochu pootvorte uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla.
7	Odvzdušňovaci ventil uzatvorte akonáhle z neho začne vytiekať kvapalina. Naplno otvorte uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla tak, aby ste dosiahli pracovný bod čerpadla.	8	Ďalšie informácie sú uvedené v časti 4. Spustenie čerpadla .

TR İlk çalışma

1	Pompanın basma tarafındaki izolasyon vanasını kapatın ve emme tarafındaki izolasyon vanasını açın.	2	Doldurma tapasını pompa başından söküp ve pompayı sıvı ile doldurun. Doldurma tapasını tekrar yerine takın ve sağlam bir şekilde sıkın.
3	Motor fan kapağında bulunan doğru pompa dönüş yönüne bakın.	4	Pompayı çalıştırın ve dönüş yönünü kontrol edin.
5	Pompa başında bulunan tahliye valfi yardımıyla pompanın havasını alın. Aynı anda, basma izolasyon valfini biraz açın.	6	Pompanın havasını almaya devam edin. Aynı anda, basma izolasyon valfini biraz daha açın.
7	Düzenli bir sıvı akışı gerçekleştiğinde, tahliye valfini kapatın. Basma izolasyon valfini tamamen açın.	8	Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4. Ürünün çalıştırılması .

UA Запуск

1	Закрити запірний кран на виході насоса та відкрити запірний кран на всмоктувальному трубопроводі.	2	Викрутити заглушку з верхньої частини насоса та повільно заповнити насос рідиною. Викрутити заглушку.
3	Перевірити правильний напрямок обертання насоса, що вказаний на кришці вентилятора.	4	Запустити насос та перевірити напрямок обертання.
5	Видалити повітря з насоса з допомогою повітряного клапана в верхній частині насоса. Одночасно привідкрити вихідний запірний кран.	6	Продовжувати видавляти повітря з насоса. Одночасно відкрити вихідний кран ще трохи більше.
7	Закрити повітряний клапан, коли постійний потік рідини потече з насоса. Повністю відкрити вихідний запірний кран.	8	Додаткову інформацію див. у розділі 4. Запуск експлуатації .

CN 启动

1	关闭水泵出水侧的隔离阀，打开进水侧的隔离阀。	2	从泵头上拆下注水塞并缓慢加注水泵。装好注水塞并确保拧紧。
3	在电机风扇盖上察看水泵正确的转动方向。	4	启动水泵，检查转动方向。
5	通过位于泵头的排气阀对泵排气。与此同时，再略微打开出水侧隔离阀。	6	继续对水泵排气。与此同时，再将出水侧隔离阀打开得更大一点。
7	在看到液体持续平稳地从排气阀流出后关闭此阀。 完全打开出水隔离阀。	8	更多信息请参见章节 4. 启动产品 。

MK Вклучување

1	Затворете го изолацискиот вентил на одводната страна од пумпата и полека отворете го изолацискиот вентил на креводната страна.	2	Извадете го чепот за вшмукување од главата на пумпата и полека наполнете ја пумпата со течност. Заменете го чепот за вшмукување и цврсто затегнете го.
3	Точниот правец на ротација е прикажан со стрелки на капакот на вентилаторот на моторот.	4	Вклучете ја пумпата и проверете ја насоката на ротирање.
5	Обезвоздушете ја пумпата со помош на вентил за обезвоздушување во главата на пумпата. Истовремено, подврете го одводниот изолациски вентил.	6	Продолжете со обезвоздушување на пумпата. Истовремено, отворете го малку повеќе одводниот изолациски вентил.
7	Затворете го вентилот за обезвоздушување штом од него ќе протече рамномерен млаз течност. Целосно отворете го одводниот изолациски вентил.	8	За дополнителни информации, видете во делот 4. Вклучување на производот .

ID Mulai

1	Tutup katup penutup di bagian pelepasan pompa lalu buka katup penutup di bagian hisap.	2	Lepas sumbat pemancing dari kepala pompa lalu secara perlahan isilah pompa dengan air. Pasang kembali sumbat pemancing dan kencangkan.
3	Lihat arah rotasi pompa yang benar pada penutup kipas motor.	4	Jalankan pompa lalu periksa arah rotasi pompa.
5	Pancing pompa dengan menggunakan sumbat pemancing di head pompa. Pada saat bersamaan, buka sedikit katup pemisah dengan sisi pelepasan.	6	Lanjutkan memancing pompa. Pada saat bersamaan, buka lebih lebar katup pemisah dengan sisi pelepasan.
7	Tutup katup pemancing setelah air keluar deras. Membuka sepenuhnya katup pemisah pelepasan.	8	Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian 4. Menghidupkan produk .

NO Oppstart

1	Steng isoleringsventilen på utløpssiden av pumpen og åpne isoleringsventilen på innløpssiden.	2	Fjern fyllepluggen fra pumpehodet og fyll pumpen langsomt med væske. Sett på plass fyllepluggen og trekk godt til.
3	Se riktig rotasjonsretning for pumpen på motorviftedekselet.	4	Start pumpen og kontroller rotasjonsretningen.
5	Luft ut pumpen ved hjelp av lufteventilen i pumpehodet. Åpne samtidig utløpsventilen litt.	6	Fortsett å lufte pumpen. Åpne samtidig utløpsventilen litt mer.
7	Steng lufteventilen når en jevn strøm av væske kommer ut av den. Åpne utløpsventilen helt.	8	Du finner flere opplysninger i avsnitt 4. Oppstart av produktet .

IS Ræsing

1	Lokið einangrunarloknum á úttakshlið dælunnar og opnið einangrunarlokann á inntakshliðinni.	2	Fjarlægið forgjafartappann úr dæluhausnum og fyllið dæluna hægt með vökv. Setjið forgjafartappann aftur í og herðið tryggilega.
3	Upplýsingar um rétta snúningsstefnu dælunnar eru á viftuhlíf mótorsins.	4	Ræsið dæluna og athugið snúningsstefnuna.
5	Loftið út úr dælunni með því að nota loftlokkann í dæluhausnum. Opnið úttakseinangrunarlokann lítillega um leið.	6	Haldið áfram að lofta út úr dælunni. Opnið um leið aðeins meira fyrir úttakseinangrunarlokann.
7	Lokið loftlokanum þegar stöðugur straumur af vökv rennur út um hann. Opnið úttakseinangrunarlokann alveg.	8	Nánari upplýsingar eru í kafla 4. Starting up the product .

بعد التشغيل

1	أغلق الصمام الفاصل في ناحية خروج المضخة وافتح الصمام الفاصل في ناحية الدخول.	2	قم ب腋 السدادة التحضير من فوهة المضخة وأملأها ببسطة السائل. أعد تركيب سدادة التحضير وأحكم ربطها.
3	لاحظ اتجاه الدوران الصحيح للمضخة على غطاء مروحة المحرك.	4	تشغل المضخة وتحقق من اتجاه الدوران.
5	نفخ المضخة عن طريق صمام التنفس الموجود عند فوهة المضخة. وفي نفس الوقت، افتح الصمام الفاصل عند ناحية الخروج بنسبة قليلة.	6	مستمر في تنفس المضخة، وفي نفس الوقت، زد فتح الصمام الفاصل عند ناحية الخروج بنسبة قليلة.
7	قم بإغلاق صمام التنفس عندما يخرج منه تدفق مستمر من السائل.	8	لمزيد من المعلومات، انظر القسم 4. بعده تشغيل المنتج.
	افتح الصمام الفاصل من ناحية الخروج بالكامل.		

中国 RoHS

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
泵壳	X	O	O	O	O	O
紧固件	X	O	O	O	O	O
管件	X	O	O	O	O	O
定子	X	O	O	O	O	O
转子	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 该规定的限量要求。



该产品环保使用期限为 10 年，标识如左图所示。

此环保期限只适用于产品在安装与使用说明书中所规定的条件下工作

Prohlášení o shodě

GB: EC/EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CR, CRI, CRN, CRT, to which the declaration below relates, are in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EC/EU member states.

CZ: Prohlášení o shodě EU

Náš firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky CR, CRI, CRN, CRT, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sbližení právních předpisů členských států Evropského společenství.

DK: EF/EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CR, CRI, CRN, CRT som erklaeringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmetilse til EF/EU-medlemsstaternes lovgivning.

ES: Declaración de conformidad de la CE/UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos CR, CRI, CRN, CRT a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen el establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.

FR: Déclaration de conformité CE/UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits CR, CRI, CRN, CRT, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres CE/UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

HR: EC/EU deklaracija sukladnosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi CR, CRI, CRN, CRT, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama Vijeća dolje navedene o usklajivanju zakona država članica EZ-a/EU-a.

IT: Dichiaraione di conformità CE/UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti CR, CRI, CRN, CRT, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE/UE.

LV: ES atbilstības deklarācija

Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbilstību paziņo, ka produkti CR, CRI, CRN, CRT, uz kuru attiecas tālāk redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par EK/ES dalībalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

PL: Deklaracja zgodności WE/UE

My, Grundfos, oświadczamy z pełna odpowiedzialnością, że nasze produkty CR, CRI, CRN, CRT, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich.

RO: Declarația de conformitate CE/UE

Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că producțile CR, CRI, CRN, CRT, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre CE/UE.

RU: Декларация о соответствии нормам ЕС/ЕС

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия CR, CRI, CRN, CRT, к которым относится нижеприведённая декларация, соответствуют нижеприведённым директивам Совета Европейского Союза о тождественности законов стран-членов ЕС/ЕС.

SI: Izjava o skladnosti ES/EU

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek CR, CRI, CRN, CRT, na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES/EU.

BG: Декларация за съответствие на EC/EO

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продукти CR, CRI, CRN, CRT, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните директиви на Съвета за уძакваване на правните разноредби на държавите-членки на EC/EO.

DE: EG-/EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte CR, CRI, CRN, CRT, auf die sich diese Erklärung beziehen, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-/EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen.

EE: EÜ/ELI vastuvusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, nimittame ja kanname ainuksikult vastutust selle eest, et toode CR, CRI, CRN, CRT, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on kooskolas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavat vastuvöötud õigusaktide ühtlustamise kohta EÜ/ELI liikmesriikides.

FI: EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet CR, CRI, CRN, CRT, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY/EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähetämiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα CR, CRI, CRN, CRT, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου τηρί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΚ/ΕΕ.

HU: EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) CR, CRI, CRN, CRT termékek, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelvvel összhangban tanács alábbi előírásainak.

LT: EB/ES atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atskomybe pareiskiamme, kad produktai CR, CRI, CRN, CRT, kurieims skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvas dėl EB/ES šalių narių įstatymų suderinimo.

NL: EG/EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten CR, CRI, CRN, CRT, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG/EU-lidstaten.

PT: Declaração de conformidade CE/UE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos CR, CRI, CRN, CRT, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE/UE.

RS: Deklaracija o usklađenosti EC/EU

Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitim odgovornošću da je proizvod CR, CRI, CRN, CRT, na koji se odnosi direktivama ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za usklajivanje zakona država članica EC/EU.

SE: EG/EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna CR, CRI, CRN, CRT, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de råddirektivet om inbördes närmande till EG/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan.

SK: EC/ES vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že produkty CR, CRI, CRN, CRT, na ktoréto sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, sú v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zblženie právnych predpisov členských štátov EC/EÚ.

TR: EC/AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan CR, CRI, CRN, CRT ürünlerinin, EC/AB Üye ülkelerinin direktiflerinin yaklaştırılması ilgili durumun aşağıdaki Konsey Direktiflerileyi uyumu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

CN: 欧盟符合性声明

我们，格兰富，在我们的全权责任下声明，产品CR, CRI, CRN, CRT系列，其制造和性能完全符合以下所列欧盟委员会指令。

MK: Декларация за сообразност на Е3/EY

Ние, Grundfos, изјавујаме под целисна одговорност дека производите XXX, YY, на кои се однесува долнаведената декларација, се во согласност со овие директиви на Советот за приближување на законите на земите-членки на Е3/EY.

NO: EFs/EUs samsvarsærklæring

Vi, Grundfos, erklærer under vårt enesvar at produktet CR, CRI, CRN, CRT, som denne erklæringen glder, er i samsvar med Det europeiske råds direktiver om tilnærming av forordninger i EF-/EU-landene.

- Machinery Directive (2006/42/EC).
Standard used: EN 809:1998, A1:2009.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Electric motors:
Commission Regulation No 640/2009.
Applies only to three-phase motors marked IE2 or IE3. See the motor nameplate.
Standard used: EN 60034-30-1:2014.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See the pump nameplate.
- RoHS Directives: 2011/65/EU and 2015/863/EU
Standard used: EN 50581:2012
- ATEX Directive (2014/34/EU)
Applies only to products with the ATEX mark on the nameplate.
Standards used: EN 80079-36:2016 and EN 80079-37:2016
(Declaration of conformity and installation and operating instructions of the motor are enclosed).
Notified body holding copy of technical file:
DEKRA Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185,
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARMHEM, The Netherlands.

UA: Декларація відповідності директивам ЕС/ЕУ

Ми, компанія Grundfos, під нашу односібну відповідальність заявляємо, що вироби CR, CRI, CRN, CRT, до яких відноситься нижче наведена декларація, відповідають директивам ЕС/ЕУ, переліченим нижче, щодо поточності законів країн-членів СС.

ID: Deklarasi kesesuaian Komunitas Eropa/Uni Eropa

Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri bahwa produk CR, CRI, CRN, CRT, yang berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan Petunjuk Dewan serta sedapat mungkin sesuai dengan hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa/Uni Eropa.

AR: إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي (EC/EU)

نقر نحن، جروندفوس، بمقتضى مسوؤليتها الفردية -بيان التحقيقـ، CR، CRI، CRN، CRT، التي تتعارض معها الإجراءات الأدنى، يمكن أن يطبقـ لتجهيزات المجلس المستقرة أدناه بشأن التزامـ بينـ قوانين الدول الأعضاءـ (الاتحاد الأوروبيـ). (EC/EU)

IS: EB/ESB-samræmisfyrlysing

Við, Grundfos, lýsum því yfir og ábyrgjumst að fullu að vörurnar CR, CRI, CRN, CRT, sem þessi yfirlysing á við um, samræmist tilskipunum ráðs Evrópubandalaganna um samræmingu laga aðildarríkja EB/ESB.

This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos safety instructions (publication number 96462123)

Bjerringbro, 30th of January 2020

Erik Andersen
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC/EU declaration of conformity.

Prohlášení o shodě



GB: Moroccan declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products to which the declaration below relates, are in conformity with Moroccan laws, orders, standards and specifications to which conformity is declared, as listed below:

Valid for Grundfos products:
CR, CRI, CRN, CRT

Law No 24-09, 2011 Safety of products and services and the following orders:
Order No 2573-14, 2015 Safety Requirements for Low Voltage Electrical Equipment
Standards used: NM EN 809+A1:2015

This Moroccan declaration of conformity is only valid when accompanying Grundfos instructions.

Bjerringbro, 13/12/2019

Erik Andersen
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Manufacturer and person empowered to sign the Moroccan declaration of conformity.

10000268970

FR: Déclaration de conformité marocaine

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux lois, ordonnances, normes et spécifications marocaines pour lesquelles la conformité est déclarée, comme indiqué ci-dessous :

Valable pour les produits Grundfos :
CR, CRI, CRN, CRT

Sécurité des produits et services, loi n° 24-09, 2011 et décrets suivants :
Exigences de sécurité pour les équipements électriques basse tension, ordonnance n° 2573-14, 2015
Normes utilisées : NM EN 809+A1:2015

Cette déclaration de conformité marocaine est uniquement valide lorsqu'elle accompagne la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos.

Bjerringbro, 13/12/2019

Erik Andersen
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Fabricant et personne habilitée à signer la Déclaration de conformité marocaine.

10000268970



AR: إقرار المطابقة المغربية

نحن، جروندفوس، نقر تجاه مسؤوليتنا وحدتنا بأن المنتجات التي يتعلق بها الإقرار أدناه، تتوافق مع القواعد والشروط والمعايير والمواصفات المغربية التي تم إقرار المطابقة بشأنها، كما هو موضح أدناه:

مسار على منتجات جروندفوس:
CR, CRI, CRN, CRT

قانون رقم 24-09-2011 بشأن سلامة المنتجات والخدمات والقرارات التالية:
القرار رقم 14-2573 2015 مختلفات السلامة للمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض:
المعيار المستخدمة:
NM EN 809+A1:2015

يكون إقرار المطابقة المغربية صالحًا فقط عند نشره كجزء من تعليمات جروندفوس.

Bjerringbro, 13/12/2019

Erik Andersen
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

الجهة المسئولة والشخص المفوض يتلقى إقرار المطابقة المغربية.

10000268970

99800718 1219

ECM 1276613

RUS

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации на данное изделие является составным и включает в себя несколько частей:

Часть 1: настоящее «Руководство по эксплуатации».

Часть 2: электронная часть «Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации» размещенная на сайте компании Грундфос. Перейдите по ссылке, указанной в конце документа.

Часть 3: информация о сроке изготовления, размещенная на фирменной табличке изделия.

Сведения о сертификации:

Насосы типа CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE сертифицированы на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

KAZ

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Атаулы өнімге арналған пайдалану бойынша нұсқаулық құрамалы болып келеді және келесі белімдерден тұрады:

1 белім: атаулы «Пайдалану бойынша нұсқаулық»

2 белім: Грундфос компаниясының сайтында орналасқан электронды болім «Төлкүжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық». Құжат сонында көрсетілген сілтеме арқылы отініз.

3 белім: өнімнің фирмалық тақтасында орналасқан шығарылған уақыты жөніндегі мәлімет Сертификаттау туралы аппарат:

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE типті сорғылары «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), «Машиналар және жабдықтар қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011) «Техникалық заттардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) Кеден Одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертификаттады.

KG

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Пайдалануу боюнча колдонмо

Аталган жабдууну пайдалануу боюнча колдонмо курамдық жана өзүнө бир нече бөлүкчөнү камтыйт: 1-Бөлүк: «Пайдалануу боюнча колдонмо»

2-Бөлүк: «Паспорт. Пайдалануу жана монтаж боюнча колдонмо» электрондук бөлүгү Грундфос компанияның сайтында жайгашкан. Документтин аягында көрсөтүлгөн шилтемеге кайрылыңыз.

3-Бөлүк: жабдуунун фирмалық тақтасында жайгашкан даярдо мөөнөтү туурашту маалымат.

Шайкештик жөнүндө декларация

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE түрүндөгү соргучтар Бажы Биримдиктін Техникалық регламенттин талаптарына ылайыктуу тастыкталған: ТР ТБ 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ТР ТБ 010/2011 «Жабдуу жана машиналардын коопсуздугу жөнүндө», ТР ТБ 020/2011 «Техникалық караражаттардың электромагниттик шайкештиги».

ARM

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Չահագործման ձեռնարկ

Տվյալ սարքավորման շահագործման ձեռնարկը բաղկացած է մի քանի մասերից.

Սա 1. սույն «Շահագործման ձեռնարկ»:

Սա 2. էլեկտրոնային մաս. այն է՝ «Անձնազիր: Մոնտաժման և շահագործման ձեռնարկ» տեղադրված «Գրունֆոս». Անցեք փաստաթղթի վերջում նշված հղումով.

Սա 3. տեղեկություն արտադրման ամսաթվի վերաբերյալ՝ նշված սարքավորման պիտակի վրա:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին՝

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE տիպի պոմպերը սերտիֆիկացված են համաձայն Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների՝ TP TC 004/2011 «Յածրավոլտ սարքավորումների վերաբերյալ», TP TC 010/2011 «Մոնտաժման է սարքավորումների անվտանգության վերաբերյալ» ; TP TC 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ»:

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE



<http://net.grundfos.com/qr/i/98763042>

CR, CRN 95-255



<http://net.grundfos.com/qr/i/99468892>

CRE, CRIE, CRNE, CRTE, MTRE, CME до 11 кВт



<http://net.grundfos.com/qr/i/98772792>

CRE, CRIE, CRNE, CRTE, MTRE, CME свыше 11 кВт



<http://net.grundfos.com/qr/i/98772795>

99688383	0719
ECM: 1266128	

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garín
16119 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шаффарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +375 17 397 397 3
+375 17 397 397 4
Факс: +375 17 397 397 1
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and

Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnés
57, rue de Malacobre
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Ajou Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Riga,
Tāl.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwzezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo, k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet da Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phone: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: +(27) 10 248 6000
Fax: +(27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200, Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: +(998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: +(998) 71 150 3292

Addresses Revised 31.03.2020

be think innovate

96462123 0220

ECM: 1276094

www.grundfos.com

GRUNDFOS X

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and "be think innovate" are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © 2020 Grundfos Holding A/S. All rights reserved.