


## **Automatická jednotka spätného preplachu pre vodovodné filtre**

**Katalógový list**



### **Technické parametre**

dĺžka pripájacieho kábla:	1,5 m
záložné batérie:	4 ks LR6, 1,5 V, veľkosť AA
životnosť batérií:	cca. 3 roky
maximálna teplota média:	70°C
časový interval:	nastaviteľný od 4 minút do 3 mesiacov
relatívna vlhkosť:	5 až 90%
pracovná teplota:	0 až 60°C
krytie:	IP55
trieda ochrany:	I podľa ČSN EN 60 335-1

### **Technické parametre**

Spätný preplach trvá pri štandardnom elektrickom napájaní približne 25 s.

### **Množstvo preplachovej vody pri tlaku 4,0 bar:**

veľkosť filtra	svetlosť odpadového potrubia	množstvo preplachovej vody
1/2" - 3/4"	DN50	12
1" - 1 1/4"	DN70	15
1 1/2" - 2"	DN70	18
DN65-DN100	DN100	150

### **Použitie**

Automatická jednotka Z11AS zabezpečuje samočinné čistenie filtračného sitka prírubových filtrov so spätným preplachom rady F76S alebo starších vyhotovení filtrov a domových filtračných staníc firmy Honeywell – Braukmann. Interval medzi jednotlivými preplachmi je nastaviteľný v šestnásťich krokoch od 4 minút do 3 mesiacov. Jednotka Z11AS je vybavená bezpečnostnou funkciou pre prípad výpadku elektrického napájania počas preplachovania a ponúka naviac možnosť ručného spustenia spätného preplachu. Jednotka umožňuje pripojenie diferenčného tlakového spínača pre ovládanie preplachu zvýšeným rozdielom tlaku pred a za filtrom pri zanesení sitka. Jednotku je možné naviac ovládať diaľkovo za súčasného snímania polohy guľového kohúta.

### **Špecifická charakteristika**

- Jednoduché nastavenie časového intervalu pomocou tlačítek a displeja na kryte prístroja
- Samostatné tlačítko pre ručné spustenie spätného preplachu
- LED displej pre zobrazenie nastaveného intervalu
- LED indikácia počtu prevedených cyklov
- Možnosť zobrazenia zostávajúceho času do ďalšieho preplachu
- Resetovacie tlačítko pre vynulovanie počítadla
- Naprogramovaný interval je uchovaný i pri výpadku elektrického napájania
- Z výroby je nastavený interval 45 dní
- Časový interval je možné vybrať zo šestnásťich možností
- Pri výpadku napájania je preplach automaticky dokončený vďaka pomocným batériam\*
- Druhá kábelová priechodka pre kábel diaľkového ovládania, diaľkového snímania polohy alebo pripojenia diferenčného tlakového spínača

\*Batérie nie sú súčasťou dodávky jednotky. Pokiaľ nie je vyžadovaná bezpečnostná funkcia núdzového dokončenia preplachu pri strate napájania, nie je potrebné batérie do prístroja vložiť. Pokiaľ je jednotka vybavená batériami, je treba dbať, aby jednotka neostávala dlhšiu dobu bez napájania.

**Honeywell**

Disklike sušimanie polohy užívaneho kohútia de urene pre dilatkove monitrovanej polohy oklakovacieho kohútia. Zodpovedá otvorené polohe kohútia, hodnota 5 signálu 0,5 V a zazvorenemu kohútiu.

Dvakrátne pomociú diferenčného takového spináča. Späť na spináč pre diferenčného takového spináča DS76. Jednotka je spináča posobením svalových smerov. Vnútornými kontaktmi diferenčného spináča DS76 sa rozdielí pred a za filterom vplyvom spináča. Spináci diferenčny tak súrokom „Start“ a „U+“, to znamená, že ak stĺpce nad nastavencu hodnotu.

Dílakove ovlaďaníe  
Spätny prepalach može byt' spustitany:  
a) Relé so spinacím kontaktom (napr. Honeywell REL  
2)  
b) Proluvodíkovým spinagom v zapojení s otvoreným  
kolektorem  
v obodech prípadoch je minimálna doba zopnutia 1 s.  
Spätny prepalach sa spustí prepojením vodičov prípadneých  
u sútokom "Start" a "U+".

Další možnosti ovládání jednotky Z11AS

vyhlovenie	objednávací číslo
230 VAC, 50/60 Hz, 10 W	Z11AS-1/2A
24 V AC/DC	Z11AS-1/2B


im rady HS10, F76, F76C, FK76C (do roku výroby 1996) -

vyhodnocení	objednávací číslo	230 V AC, 50/60 Hz, 10 W	Z11AS-1A	24 V AC, 50/60 Hz, 10 W	Z11AS-1B
-------------	-------------------	--------------------------	----------	-------------------------	----------


Objednávací císla

Automatická jednotka Z11AS zabezpečuje samocílené vstřívání stříka do krvního oběhu. Vstřívání je prováděno s použitím vysokotlakého tlakového systému. Tento systém je schopen dosáhnout tlaku až 120 barů. Vstřívání je řízeno počítačem, který je schopen sledovat a řídit celý proces. Po vstřívání se tlak v systému snese na normální hodnotu. Tento proces je řízen počítačem, který je schopen sledovat a řídit celý proces. Po vstřívání se tlak v systému snese na normální hodnotu. Tento proces je řízen počítačem, který je schopen sledovat a řídit celý proces.


principi cinematici



Dialkove snímanie polohy




Ovládanie pomociou diferenc-  
ného tlakového spínača



Dial'kove ovladanie


Rozmery filtrá	R1/2"-,-2"	DN65-DN100
G	1/2"	1"
H (mm)	150	160
L (mm)	59	81
Hmotohost (kg)	1,2	1,7





Pohon automatického spätného preplachu Z11S, Z11AS

Inštalačný a užívateľský návod




Automatic reverse rinsing actuator  
with bayonet connection


Výkon	10W
Dlžka kábla	1,5m
Zivotnosť batérie	približne 3 roky
Počas preplachu	800mA / F
Krytie	IP55

4. Technické údaje  
Nominaľne napätie  
verzia A 230V str. / 50-60Hz  
verzia B 24V str. / 50-60Hz

- Podrážanim tlačidla 5 na pásť sekund sa vysolápoval na preplach mimô násťavny interval.
- Tlačidlo 4 slúži na vynulovanie ukazovateľa počtu preplachov.
- funkčnosť záradenia
- Na displeji 5 je zazorneň počet preplachov. Slúži na spätnu kontroli spôsobu
- tabuľke 1
- Stlačajte tlačidlo 2 kym na displeji 3 sa neodjavy císi programu, ktorý Ste si vybral v
- Vyberte si výhodný interval s tabuľky s ozn. 1
- hnet kontrova správnosť funkcie nového záradenia.
- Pri zapojení pohonu do siete automatická dia povel na prvy preplach. Týmto úkonom je



3. Násťavny interval spätného preplachu  
DIN 1988 určuje preplach mechanického filtra v minimálnom intervale každe dva mesiace.



2. Zálohové batérie  
Do pohonu je potrebné vložiť zálohové batérie, vid' obrázok. Slúžia pri výpadku sietového príslušného.

4. K salkaličkých batérií typ LR6-1,5V.  
napájania na uzavretie vložiť zálohové batérie, späť do sieti počas preplachu.

4. Inštalácia  
Počiňte pre inštaláciu. Miesto inštalácie by malo byť chránené proti mrazu a malo by byť ľahko pripojené.

• Počas inštalácie je veľkým rizikom odstrániť všeobecné pravidlá, späť na miestne pozadia. Táto časť je určená